




Lisa 3.

Paide vanalinna muinsuskaitseala hoonete inventeerimise andmekogu

Jrk. nr	Aadress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
1	Järve tee 1					Hoonestamata maa-ala.	
2	Järve tee 3					Parkali tööstushoonete piirkond.	
3	Kaevu 1					Hoonestamata maa-ala (aiamaa). Ligipääs puudub.	
4	Kaevu 3					Hoonestamata maa-ala (aiamaa). Ligipääs puudub.	
5	Kaevu 4, 4A, Kaevu tn alajaam					AS Paide Vesi hoonestatud kinnistud, Kaevu tn alajaam.	
6	Kaevu 6					Materjalide laoplatz.	
7	Kaevu põik 1					Hoonestamata maa-ala.	
8	Kaevu põik 3					Hoonestamata maa-ala.	
9	Karja 4, 107006006, 1917	Madal kuni keskmine, mattunud pinnasesse	Kitsas, korruste vahel püstlaudis	Vana valtsplekk, uukaknad, vanad korstnad	3-ruuduga NL aegsed aknad. NL aegne uks	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Miljööväärtuslik, kahekordne ristpalkkonstruktsioonil kortermaja - säilitada täies mahus. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks.	
10	Karja 4A					Spordiväljak.	

Jrk. nr	Aadress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
11	Keskväljak 1, 107006576					Mälestis. Väärtuslik. Paide kirik (reg-nr15057), kirikuaed (reg-nr15058) ja kirikuaia piirdemüür (reg-nr15059). Viide: "Kultuurimälestised" peatükk.	
12	Keskväljak 2, 107006423	Paas, madal	Kitsas laudis	Kiviprofiil katuseplekk	6-ruuduga uued aknad. Uus uks	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Tegemist on ajaloolise kinnistualaga, mida on keelatud jagada, seetõttu asuvad ühel kinnistul Keskväljak 2, 3 ja 4, Posti 3 ning Rüütli 1. Säilitada hoonete maht ja paiknemine. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
13	Keskväljak 3, 107006420, 1900	Paas, krohvitud, madal	Kalasoomuse meetodiga lai laudis, osaliselt uus, 19 cm	Poolkelpkatus, S-kivi	6-ruuduga NL aegsed aknad. Rombidekooriga vanad ukse	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilitada hoone väärikas, autentne väljanägemine nii materjalides, detailides kui mahus ning paiknemises. Koostada hoonele värvipass. Paide 18. sajandi lõpu tüüphoone kahe sissepääsuga hoone otstel. Fassaadil omased detailid (profileeritud veelauad, ukse-, aknapiirdeliistud, profileeritud voodrilaud jt.). Sokkel vajab remonti.	
14	Keskväljak 4, 107006421, 1900	Paas, madal	Kitsas laudis	Kiviprofiil katuseplekk	Uued aknad ja ukse	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Tegemist on ajaloolise kinnistualaga, mida on keelatud jagada, seetõttu asuvad ühel kinnistul Keskväljak 2, 3 ja 4, Posti 3 ning Rüütli 1. Säilitada hoonete maht ja paiknemine. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
15	Keskväljak 6, 107007466, 1883	Krohvitud, madal	Uus lai laudis	Trapetsprofiil katuseplekk	6-ruuduga uued aknad, piirdelaudadel nurgadekoor. Rombidekooriga uus uks	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Korrastamisel võtta eeskujuks Paide 18. sajandi lõpu tüüphoone iseloomulikke detaile (rombmotiiviga tahveluks, profileeritud horisontaalne laudis, akna ja – uksepiirdeliistud). Hoonel numbritähis 7, info erineb Ehitisregistri andmetest. Jälgida, et sokkel ei jääks pinnasest madalamale.	

Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
16	Keskväljak 6A, 107006426	Paas, krohvitud, madal	Kitsas laudis	Kivi profiil katuseplekk	4-ruuduga uued aknad, piirdelaudadel nurgadekoor. Uued ukсед	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Korrastamisel võtta eeskujuks Paide 18. sajandi lõpu tüüppoone iseloomulikke detaile (rombmotiiviga tahveluks, profileeritud horisontaalne laudis, akna ja – uksepiirdeliistud). Hoonel numbritähis 7, info erineb Ehitisregistri andmetest. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
17	Keskväljak 8, 107013728	Krohvitud, kõrge	Uus lai laudis	Poolkelpkatus, tsementkivi	Uued aknad ja ukсед, piirdelaudadel nurgadekoor	B-kaitsekategooria. Edelapoolne hooneosa väärtuslik. Olemasolev hoonekehand rekonstrueeritud. Terviklikult uuendatud välisviimistlus. Säilitada maht, paiknemine, avade asetus. Kinnistul asuvad Keskväljak 8 ja Vee 4 hooned. Säilitada olemasolev ajalooline ilme. Interjööris säilinud mantelkorsten. Kuna tegemist on ajaloolise ühtse kinnistuga, on kinnistut keelatud jagada.	
18	Keskväljak 9, 107006427, 1917					Viide. Hooned on ümber nimetatud Vee 1.	
19	Keskväljak 10, 107006429, 1917	Krohvitud, kõrge, silinderlaega kelder	Kitsas laudis	Kivi profiil katuseplekk	Uued aknad ja ukсед, piirdelaudadel nurgadekoor	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Kahekorruseline hoone. Terviklikult uuendatud välisviimistlus. Säilitada maht, paiknemine, avade asetus. Reklaamide mahud kooskõlastada Paide Linnavalitsusega. Ühtse miljöö tagamiseks lähtuda ülejäänud Keskväljaku hoonestuse viimistlusest.	
20	Keskväljak 12, 107007354, 1917	Krohvitud, madal	Kivi, krohvitud	Kivi, räästakarniis, katuseaknad	Uued aknad ja ukсед, aknaavadel kaarsillused	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Kahekorruseline hoone. Säilitada hoone maht, korruselisus ja paiknemine. Mitte ületada hoone korruselisust. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
21	Keskväljak 12A					Hoonestamata siseõuala.	

Jrk. nr	Address, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
22	Keskväljak 14, 107006431, 1917	Keskmine kuni kõrge	Krohvitud kivihoone	Kivi, uukaknad, eenduv neobarokse kõrge uugiga	Teisel korrusel kaaraknad. Sissepääsul uste kõrval ümarpiilarid/pool sambad, rombimotiiviga ja ülavalgmikuga ukсед	Mälestis. Paide raekoda. Olemas Muinsuskaitse eritingimused. Hoone kuulub säilitamisele nii mahus kui detailides. Reg-nr. 15070. Hilisjuugendlik kelpkatusest eenduva neobarokse kõrge uugiga kivihoone, mille vanemat osa markerib peafassaadil dekoratiivne hammaslõikega karniis. Uksi ääristavad hilisjuugendlikud piirded. Interjöö on sõjajärgsetel aastatel ümber ehitatud.	
23	Keskväljak 15, 107007193	Keskmine	Dolomiitplaat, klaasitud trepikoda	Lame, Keskväljak 17 poolisel esifassaadil sissepääsul osaliselt kivikatus	Suured kaupluse aknad	C-kaitsekategooria. Majandusühistu kaubanduskeskus. NL aegne uushoone.	
24	Keskväljak 15A, 107012049	Krohvitud, madal kuni keskmine	Krohvitud kivihoone	Lame, bituumen	1-ruuduga uued aknad	C-kaitsekategooria. NL aegne uushoone.	
25	Keskväljak 17, 107006434, 1917	Krohvitud, madal kuni keskmine	Kitsas laudis	Kiviprofiil katuseplekk, puitpits räästäääris	Uued aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Address muudetud võrreldes 2008. aasta E. Laarmanni uuringuga. Varasemalt Keskväljak 18. Terviklikult uuendatud välisviimistlus. Säilitada maht, paiknemine, avade asetus. Renoveerimisel juhinduda ajaloolise hoonestuse eeskujudest (Paidele omane laudise, vähemalt 20 cm lai, akna - ja uksepiirdeliistud).	
26	Keskväljak 19, 107006436, 1917					C-kaitsekategooria. Tühi krunt, millel kergehitisena toitlustusettevõtte. Arendusala. Arvestada keskväljaku ajaloolise üldilmega usehitisel projekteerimisel. Mahulisel projekteerimisel arvestada jätkuva Tallinna tänava hoonestusega, tänavajoonega. E. Larmanni töös märgitud varena. Eelnev hoone asus tänavajoonel, ning selle all silindervõlv kelder.	

Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
27	Kevade 1, 107007166	Krohvitud, kõrge, keldriakendega	Silikaattellis	Eterniit	PVC aknad	C-kaitsekategooria. Uushoone. Kahekorruseline NL aegne kortermaja (1970ndad).	
28	Kevade 5, 107018987	Krohvitud, kõrge, keldriakendega	Krohvitud, akende vahel püstlaudis	Lame, räästas laudis	PVC aknad	Aadress muudetud võrreldes 2008. aasta E. Laarmanni uuringuga. Varasemalt Kevade 3A. Kolmekorruseline NL aegne paneelmaja. Punastest tellistest tuulekoda.	
29	Kitsas 1, 120263551	Madal	Esifassaad ja nurgad silikaattellis, otsasein krohvitud paneel	Trapetsprofiil katuseplekk	Laudisega väravad	C-kaitsekategooria. Uushoone. NL aegne garaazikompleks. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
30	Lai 1, 107005795	Krohvitud, kõrge	Kivi, krohvitud	Poolkelpkatus, S-kivi	6-9-ruuduga aknad	B-kaitsekategooria. Uushoone. Endine pastoraadi hoone, mis on pärast tulekahjus hävimist 1980-ndate lõpus/90-ndate alguses uuesti üles ehitatud. Säilitada maht, paiknemine.	
31	Lai 3, 107005796	Madal	Krohvitud	Eterniit	Uued aknad	C-kaitsekategooria. Uushoone. Säilitada hoone maht, paiknemine, detailid (kasutuskõlblikud põletatud savist korstnatellised). Lai 3B jätkumaja.	
32	Lai 3A					Hoonestuseta maa-ala, kahe endise hoone vundamendid nähtavad.	





Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
33	Lai 3B, 107005796, 1906	Madal	Lääne poole kulgeval hooneosal siikaattelistest ja kärgtelistest NL aegne hoonemaht, ida poole kulgeval hooneosal kitsas laudis.	Trapetsprofiil katuseplekk kõrgemal majaosal, eterniit madalal majaosal	6-ruuduga paaris ja üksikud aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Tuletõrjedepoo. Säilitada maht, paiknemine, avade asetus. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
34	Lai 5, 107022444	Paas, krohvitud, kõrge, parandatud sikaattelisega NL ajal, esifassaadi sissepääsult paremal kaarsillusega keldriava (kinni laotud)	Soontega laudis, EW aegne, alumine osa püstlaudis	Eterniit, viilulaud puudulik	3-4-ruuduga NL aegsed aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik, põhjapoolne hooneosa uuem. L-kujuline hoone. Säilitada maht, korruselisus, paiknemine. Leida hoonele funktsioon. Parandada sokkel. Eterniit sammaldunud.	
35	Lai 6, 107015356	Betoon, keskmine	Esifassaadil lai laudis, külgedel keskmine laudis, EW aegne	Eterniit, katusejoon lainetab	6-ruuduga vanad aknad, piirdelaudadel nurgadekoor	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoone algne maht, korruselisus, paiknemine krundil ja detailid: akende raamid, sulused, karniisid, ukse framuug, laudis säilitada. Hoone väärrib säilitamist nii mahus kui detailis. Eterniit tugevalt sammaldunud, katusejoon lainetab. Üle vaadata ja remontida katusekonstruktsioonid. Sokkel vajab remonti.	
36	Lai 7, 107005800, 1830	Paas, krohvitud, kõrge	Osaliselt lai laudis, 20,5 cm, hoone otsaküljel püstlaudis	Eterniit ja EW aegne tsementkivi	3-ruuduga aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoone paikneb tänavajoonel. Säilinud esialgne maht, laudis ning osaliselt ka väiksemaid detaile. Hoone korrastamisel taastada olemasolev klassitsistlik valgimikuga uks või asendada uue analoogiga. Järgida Paidele omaseid ehisdetaile (ukse ja-aknapiirdeliistud, veelauad, profileeritud laiad voodrilauad). Sokkel vajab remonti.	




Jrk. nr	Aadress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
37	Lai 8, 107005642, 1933	Paas, krohvitud, madal, osaliselt mattunud pinnasesse	Osaliselt EW aegne laudis	Valtsplekk	Uued aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoone üldilmet uute kattematerjalidega rikutud, üldjoontes (maht, paiknemine) miljööväärtuslik. Võimaluse korral taastada algupärane profileeritud laudis, aknapiirdeliistud, veelauad. Otsaseinal eemaldada penoplast ning palgi peale kasutada soojustuseks tselluvilla, mille peale paigaldada profileeritud ristlaudis. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks.	
38	Lai 9, 107005804, 1830	Madal, mattunud sillutisse	Hoone tänavapoolsel otsaküljel osaliselt EW aegne laudis, esifassaadil soontega püstlaudis, 25 cm. Maja tagumisel küljel siseõue poolne osa uuem kitsas laudis. Maja ees siseõue poolne osa soojustatud penoplastiga.	Põletatud savi?	Tänavapoolsel poolel aknad kinni pandud, siseõue poolsel osal PVC aknad. Kogu hoonele paigaldada traditsioonilised 6-ruuduga puitaknad. Akna siseküljel lubatud pakettklaas.	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Ühekorruseline, viiluga Laia tänava poole. Säilinud maht, asend krundil. Hiljem mahud krundi sügavusse suurenenud. Mõned algsed detailid (Poola laudis küljel). Säilitamist väärivad mahud, paiknemine ja inventeerimistabelis toodud vanemad detailid. Renoveerimisl arvestada hoone ehitusaegset stiili. Penoplast eemaldada, soojustada vajadusel tselluvillaga ning paigaldada profileeritud laudisega. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks. Eemaldada sillutis tänavajoonel vähemalt hoone katusejoone kauguselt.	
39	Lai 11, 107005808, 1840	Mattunud sillutisse	Osaliselt lai laudis	Eterniit	NL aegsed aknad ja uksed	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilinud algses mahus. Säilitada maht, detailid ning katuse kuju. Renoveerimisel arvestada hoone ehitusaegset stiili. Esifassaad tänavajoonel. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks. Eemaldada sillutis tänavajoonel vähemalt hoone katusejoone kauguselt.	
40	Lai 12, 107005806, 1925	Betoon, keskmine	Uus kitsas laudis, akende all kogu hoone perimeetril püstlaudisribad, esifassaadil püstlaudis algse eeskujul	Poolkelp, murdkatus, betoonkivi	Uued juugendlikud aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilinud esialgses mahus. Esifassaad tagasi astega tänavajoonele. Säilitada hoone maht ja katuse kuju. Säilitada hoone juugendlik üldilme. Võimalusel taastada hoone esialgsed detailid 2007-2008 aasta fotomaterjalide põhjal. Remondi lõpufaasis.	


Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
41	Lai 13, 107005811, 1866	Mattunud pinnasesse	EW aegne veeninaga laudis	Eterniit	1-3-ruuduga NL aegsed aknad	B-kaitsekategooria. Hoone väärtuslik tänavajoonel paiknemise poolest. L-kujuga hoone. Hoone mahtu suurendatud (risti algse hoonega hoovi poole). Esifassaadiga tänavajoonel. Asetseb miljööala piiril-sekundaarne mahu ja detailide poolest. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks. Eemaldada sillutis tänavajoonel vähemalt hoone katusejoone kauguselt.	
42	Lai 13 kõrvalhoone, 107005814		Paekivi müürid, põletatud tellistest kaarsillusega ukseava	Eterniit	Uus uks	B-kaitsekategooria.	
43	Lai 14, 107006078	Kaetud sokliplaatidega, kõrge, keldriakendega	Krohvitud	Eterniit	PVC aknad	Muinsuskaitsealast väljas. Viiekorruseline paneelmaja.	
44	Lai 16, 107005816, 1928	Madal	Kitsas laudis	Valtsplekk	Aknad kinni pandud	C-kaitsekategooria. Väheväärtuslik. Sekundaarne abihoone- detailid, miljööväärtus puudub. Osaliselt põlenud.	

Jrk. nr	Address, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
45	Lai 18, 107005815, 1928	Krohvitud, keskmine	Ristpalk, krohvimatt, lubikrohv, osaliselt irdunud	Valtsplekk	Esimese korruse aknad kinni pandud	B-kaitsekategooria. Kahekorruseline hoone. Tegemist EW funktsionalistliku elamuga - säilitada kui stiilinäide omaaegsest arhitektuurikeelest. Võimalusel renoveerida.	
46	Parkali 2, 107007357	Madal kuni keskmine, osaliselt mattunud pinnasesse	Kitsas laudis. Veski paekivi ladu, müürid kaetud suuremalt jaolt tsinkplekiga	Eterniit, viilulaud puudulik. Veskil puudub katus	Aknad kinni. Veskil olnud 6ruuduga aknad, aknapiirded säilinud, metallnurgikuteg a, seespool luugid	B-kaitsekategooria (puitmaja). Mälestis (veski). Väärtuslik. Säilitada hoone maht ja paiknemine. Hoone korrastamisel lähtuda Paide tüüphoone omastest detailidest (vähemalt 20 cm laiune profileeritud laudis, akna,- uksepiirdeliistud, sarikaotsi kattev tuulekast jt.) Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks.	
47	Parkali 4, 107005935		Ristpalk, kaetud sindliga	Pultkatus, eterniit	Uksed hilisemad	C-kaitsekategooria. Simsoni ait. Funktsioonilt tegemist kompaktse abihoonena. Ülesehituselt ristpalkkonstruktsiooniga. Hoone üldmaht terviklikult säilinud. Säilitada võimalusel kogu hoone, kui näide sindli kasutamisest katematerjalina ja kui omapärasest terviklahendusest. Ehitisregistrisse kandmata. Ehitismuudatuste tarvis lubatud lammutada, hoone eelnevalt inventeerida ja dokumenteerida.	
48	Parkali 6, 107007359, 1917	Mattunud pinnasesse, hoovi pool keskmine	Osaliselt kitsas veeninaga laudis	Uus eterniit, kaks vintskappi	4-ruuduga NL aegsed aknad, ühel aknal vanad luugid ja piirdelaua nurgadekoor. Akende uuendamisel lisada piirdelaudadele nurgadekoor luukidega originaalakna eeskujul	B-kaitsekategooria. Hoone väärtuslik tänavajoonel paiknemise poolest. Maja piklikku üldmahule lisatud juurdeehitis: hoovi poole eenduv, läbi kahe korruse ulatuv viilkatusega tuulekoda ja madalam, lamekatusega tuulekoda. Hoone algupärane üldmaht on säilinud, ning selgesti eristatav hilisematest lisandustest. Säilitada hoone algne maht, paiknemine krundil (otsafassaadiga Parkali tänava poole). Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks. Eemaldada sillutis tänavajoonel vähemalt hoone katusejoone kauguselt.	

Jrk. nr	Aadress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
49	Parkali 8, 107005939	Madal	Kivi, krohvitud, nurgarustika	Täiskelpkatus, uus eterniit	Uued PVC ja puitaknad	C-kaitsekategooria. Uushoone. Stalinism. Kahekorruseline hoone. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks.	
50	Parkali 10, 107005942, 1850	Madal kuni kõrge, kallakul	Kitsas laudis	Trapetsprofiil katuseplekk	2-ruuduga uued puitaknad	B-kaitsekategooria. Väheväärtuslik. Säilinud hoone maht ja paiknemise krundil. Kaotanud renoveerimise käigus oma algsed detailid. Säilitada maht. Väärtuslik hoone õuealal.	
51	Parkali 10 kõrvalhoone	Paas, lahtine, madal	Lai kuni keskmine laudis	Kiviprofiil katuseplekk	6-ruuduga aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Ühenduses majaga Parkali 10. Õuemaja.	
52	Parkali 11, 107005946, 1900	Kaetud sokliplaatidega, madal	Kitsas laudis	Valtsplekk	2-ruuduga uued aknad	C-kaitsekategooria. Hoone väärtuslik tänavajoonel paiknemise poolest. Säilitada hoone maht ja paiknemine tänavajoonel. Detailid sekundaarsed.	
53	Parkali 12					Parkali 10-st eraldatud hoonestamata maa.	

Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
54	Parkali 14, 107005948, 1870	Krohvitud, madal kuni kõrge, kallakul	Kitsas laudis	Eterniit	3-ruuduga uued aknad. Uus uks	B-kaitsekategooria. Hoone väärtuslik tänavajoonel paiknemise poolest. Säilitada hoone maht ja paiknemine-detailid ja materjal uuendatud - edaspidi lähtuda Paide tüüphoneele omastest detailidest (profileeritud voodrilaud, ukse-, aknapiirdelauad, sarikaotsi kattev tuulekast, nurgapiirdelauad jne.). Jälgida, et sokkel ei jääks pinnasest madalamale.	
55	Parkali 16, 107005949, 1870	Mattunud pinnasesse	Kitsas laudis	Eterniit, viilulaud puudulik, katusejoon ära vajunud	Aknad kinni. NL aegsed ukсед	C-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoone jääb Parkali tänava suhtes krundi keskele. Tegemist on konstruktsioonilt ristpalkhoonega. Hoone pikliku põhimahtu ilmestavad pikiküljel kaks hilisemat tuulekoda. Hoone algupärane maht on säilinud. Avariiline, säilitamine paistab probleemsenahoone on seisnud pikka aega tühjalt. Uue hoone eeskujuks võtta hoone maht ja korruselisus.	
56	Parkali 18, 107005953	Krohvitud, madal	Punane tellis, hoone keskmes juugendlik torn	S-kivi, räästas tellistest dekoor	2-ruuduga uued aknad, kaarsillusega. Ülavalgmikuga profiilne tahveluks, kaarsillusega	B-kaitsekategooria. Väärtuslik, idapoolel juurdeehitis. Kahekorruseline hoone. Säilitamisväärtus tellisarkitektuuri näitena Paides. Säilitada tervikliku hoone mahuna ja detailid. Sepistatud varikatust. Heas seisukorras. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
57	Parkali 18C					Hoonestamata maa-ala.	
58	Pikk 1, 107005969, 1917	Krohvitud, madal	Kitsas laudis, puidust sammastik	Kelpkatus, kiviprofiil katuseplekk	Uued 2-ruuduga aknad, luugid, hilisemad akende piirdeöadade nurgadekoorid	Mälestis. Olemas Muinsuskaitse eritingimused. Hoone kuulub säilitamisele nii mahus kui detailis. Sammasfassaadiga, L-kujulise põhiplaani, kõrge kivist kelpkatusega poehoone. Välisilme määravad esifassaadi kuus saledat toskaana orderis puitsammast, mis kannavad kaugemale ette ulatuvat varikatust. Pika t. ääres sekundeerisid sellele kaks portikuse-taolise kujundusega sissekäiku (hävinud). Väljaku pool oli kaks eraldi sissepääsuga poeruumi, nende alt avar 2-lööviline võlvkelder (rajamisaeg teadmata, mainitud 1823). Pika t. äärses elamu tiivas säilis varasem ruumijaotus keskse mantelkorsten-köögiga. Interjöörid on ümber ehitatud, fassaadidel on suurendatud aknaid ja ümber paigutatud sissepääse. - Öuel 19. s. algusest pärit madal rõhtpalkidest ait. Ehitati kokku kahest vanemast majast - 18. s. IV v. Pika t. äärde püstitatud elamust ja 19. s. alguse poekesest; proj. 1849, arh. ja ehit.meister J. G. Mühlhausen. 1920. a-tel liideti Pika t. äärse tiivale veel üks väiksem (poe?)ruum S-küljel. Reg-nr. 15056.	




Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
59	Pikk 2, 107005972	Krohvitud, keskmine kuni kõrge	Krohvitud	Valtsplekk	Alumisel korrusel suured kaupluse aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Kolmekorruseline hoone. Säilitada hoone kui teine juugendmõjutustega (akende jaotus, hammaskarniis). Säilitada korruselisus, katusekuju, akende ruudujaotus ja paiknemine. Stiililiselt muuta sarnasemaks esimese korruse avad ülejäänud avade lahendustega.	
60	Pikk 3, 107006975, 1960	Paas, krohvitud, kõrge, keldriakendega	Terrasiitkrohvi, tagant valge	Vana eterniit	PVC	B-kaitsekategooria. Kivist kahekorruseline kortermaja valmis 1960. aastal ning esindab sarnast hoonetüüpi, nagu on seda Vainu 8, kuid siin on tegemist kahe trepikoja lahendusega.	
61	Pikk 4, 107005977	Uus terrasiitplaat, kõrge, keldriakendega	Krohvitud	Vana eterniit	PVC	C-kaitsekategooria. Uushoone. Kolmekorruseline kortermaja.	
62	Pikk 11, 107006522, 1898	Paas, osaliselt krohvitud, kõrge. Osa keldrist sileda laega, osa silindervõlviga	Kitsas laudis	Kiviprofiil katuseplekk, korstnata	Uued 6-ruuduga aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilitada hoone maht, paiknemine krundil. Kattematerjalid, detailid sekundaarsed. Hoone korrastamisel lähtuda Paide tüüpi hoonestusele iseloomulikest detailidest (voodrilaua profiil, aknapiirdeliistud, rombmotiiviga tahveluks, sarikaotsi kattev tuulekast jne.).	
63	Pikk 13, 120250940	Paas, lahtine, madal. Osaliselt kelderdatud, talalagi	Lai laudis, 21 cm	Vana valtsplekk	Kolmnurkfrontoonidega dekoor aknapealsetel	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilitada hoone oma ehedal miljööväärtuslikul kujul (detailid, maht, paiknemine) renoveerida, võttes eeskujuks ehitusaegset stiili.	

Jrk. nr	Aadress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
64	Pikk 15, 120250910	Paas, madal kuni kõrge, kallakul. Osaliselt kellerdatud, talalagi	Kitsas laudis	Pultkatus, eterniit	PVC aknad	B-kaitsekategooria. Kahekorruseline kortermaja. Hoone väärtuslik tänavajoonel paiknemise ja mahtude poolest. Säilitada hoone maht, paiknemine krundil, detailid sekundaarsed. Hoone korrastamisel koostada värvipass, lähtuda Paide tüüpi hoonestusele omastest detailidest (profileeritud voodrilaud, akna-, uksepiirdeliistud jt.).	
65	Pikk 17, 120250916	Paas, Keskmine	Kitsas laudis	Uus valtsplekk, pikk paan	4-ruuduga puitaknad. Ülavalgmikuga tahveluks. Avatäidete piirdelaudadel nurgadekoor	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Pikk 13/15/17/17a moodustavad ühtse terviku. Hoone mahud ei tohiks ületada olemasolevaid.	
66	Pikk 17A, 120250942	Madal, osaliselt pinnasesse mattunud, kallakul	Kitsas laudis	Tõrvapapp	4-ruuduga puitaknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Juurdepääs piiratud. Hoone asendamisel uushoonega ei tohiks mahud ületada olemasolevatega. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks.	
67	Pikk 18, 107005988, 1917	Keskmine kuni kõrge. Silindervõlv kelder	Kitsas laudis	Eterniit, katuseakendega	3-ruuduga aknad, NL aegsed. Uus dekooriga uks	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Detailidest väärrib säilitamist hoone laudis, lisaks sellele ka maht, paiknemine. Koostada hoonele värvipass, renoveerimisel lähtuda Paide tüüpi hoone iseloomulikest detailidest (profileeritud, vähemalt 20 cm laiune voodrilaud, sarikaotsi kattev tuulekast, tapiotsi katvad nurgapiirdeliistud, ukse-, aknapiirdeliistud, rombmotiiviga tahveluks jt.).	
68	Pikk 21, 107005989, 1917	Paas, madal. Kellerdatud	Lai laudis, EW aegne	Poolkelpkatus, tsementkivi, lõigatud sarikaotsad	Uuemad 4-ruuduga puitaknad, piirdelaudadel nurgadekoor. Rombimotiiviga ukсед	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoone renoveeritud. Säilitada hoone paiknemine krundil, maht, katusekalle. Detailid sekundaarsed, püütud järele aimata Paide tüüphoonele iseloomulikke originaaldetaile (säilitada). Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	

Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
69	Pikk 22, 107005990, 1900	Krohvitud, keskmine. Osaliselt kellerdatud	Lai laudis, EW aegne	Savikivi	6ruuduga aknad. Rombimotiiviga ukseid. Avatäidete piirdelaudadel nurgadekoor	A-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoone välisilmet hiljuti värskendatud. Arvestatud hoone paiknemisega ajaloolises keskkonnas ning sellest tulenevalt kasutatud hoone ehitusaegseid detaile ning lahendusi. Säilitada nii mahus kui detailides.	
70	Pikk 24, 107006886, ~1957	Krohvitud, kõrge	Krohvitud, nurgarustika	Uus valtsplekk, pikk paan	3-ruuduga PVC aknad. Krohviraamistus ega aknad ja uks	B-kaitsekategooria. Stalinism. Ehitust alustati 1957. aastal. Kahekorruseline kortermaja. Seintel ebakvaliteetsed krohviparandused. Taastada akende krohvipiirded algse eeskujul.	
71	Pikk 25, 107006871					Grossi pood. Ei oma tähtsust, eemal teejoonest. Algset tänavastruktuuri ei puuduta.	
72	Pikk 26, 107005992, 1917	Paas, krohvitud. Osaliselt kellerdatud	Laiem laudis, EW aegne	S-kivi, lõigatud sarikaotsad	6-ruuduga aknad, piirdelaudadel nurgadekoor. Rombimotiiviga, ülavalgmikuga uks	A-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilitamist väärrib hoone maht, paiknemine krundil. (detailid sekundaarse väärtusega, kuid stiilipuhtad). Pool hoonet restaureeritud.	
73	Pikk 27, 107017115	Krohvitud, keskmine kuni kõrge	Silikaattellis, NL aegne	Eterniit, krohvitud profiiline räästakarniis	Kaaravadel krohvipiirded. Kaaravad kinni laotud	B-kaitsekategooria. NL aegne hoone. Säilitada hoone maht ja algne välimus. Leida hoonetele funktsioon. Parandada katus.	

Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
74	Pikk 32, 107005994, 1917	Paas, klombitud, keskmine	Kitsas laudis	Vana valtsplekk	All PVC aknad, üleval 2-3 ruudu jaotusega suured aknad, NL aegsed. NL aegne uks	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilitada hoone maht, paiknemine, üldilme. Detailide uuendamisel lähtuda Paide tüüphoone iseloomulikudest detailidest (ukse-, aknapiirdeliistud, profileeritud voodrilaud, nurgapiirdeliistud, sarikaotsi vormistav tuulekast jt.).	
75	Pikk 33, 107005998, 1880	Paas, lahtine, madal kuni keskmine	Kitsas laudis, alaosa püstlaudis	Trapetsprofiil katuseplekk	Uued 4-ruuduga aknad, luugid	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Osaliselt renoveeritud hoone. Säilitada maht, paiknemine krundil. Renoveerimisel kasutatud detailid valitud sobilikult – sibulinged, akende ruudujaotus, akende luugid. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest ja pinnasest madalamale.	
76	Pikk 35, 107006002, 1917	Madal	Keskmine laudis, 17 cm	Poolkelpkatus, uus eterniit	PVC aknad. Rombimotiiviga, ülavalgmikuga uks	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilinud algse mahus, mõningate algsete detailidega. Rõhtpalkelamu, nurgaliideseks kasutatud koerakaelanurka. Fassaad paikneb tänavajoonel. Säilitada kui miljöväärtuslik hoone (maht, korruselisus, katusekalle, paiknemine krundil) Koostada värvipass. Aknapiirded panna soovitavalt vana eeskujul. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
77	Pikk 35 kõrvalhoone	Paekivi ladu, kõrge	Ristpalk, lai laudis	Poolkelp, eterniit	Aknad kinni. Sepislattingedega laudis uks	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Ulalusega. Säilitada hoone maht, välimus ja detailid.	
78	Pikk 37, 107006005, 1917	Madal kuni keskmine	Kitsas laudis, EW aegne, akende all kogu hoone perimeetril püstlaudise riba	Valtsplekk, lõigatud sarikaotsad	3-ruuduga PVC aknad. Avatäidete piirdelaudadel nurgadekoor	B-kaitsekategooria. Miljöväärtuslik, kahekorruline ristpalkkonstruktsioonil kortermaja - säilitada täies mahus. Ulalusega. Akende all kogu hoone perimeetril püstlaudise riba. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	

Jrk. nr	Aadress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
79	Pikk 38, 107006011, 1934	Paas, keskmine	Kitsas kuni keskmine laudis, akende all kogu hoone perimeetril püstlaudise riba, ülakorrusel eenduvad juugendlikud ehistornid	Valtsplekk, lõigatud sarikaotsad	3/4-ruuduga puitaknad. Ülavalgmikuga tahveluks, juugendlik valtsplekk varikatus	Väärtuslik. Ulualusega. Säilitada kui näide juugendmõjutustega kahekorruselisest puihoonest, mis omal ajal olid tüüplahendusena levinud mitmes Eesti väikelinnas (nt. Võhma) Säilitada maht, paiknemine, korruselisus, arhitektuursed detailid. Jääb muinsuskaitsealast välja. Asub alal, mis on soovitatud laiendada muinsuskaitsealaks.	
80	Pikk 40, 1939	Betoon, kõrge. Kellerdatud	Kitsas laudis	Vana valtsplekk	6-ruuduga aknad. NL aegne uks	Tulemüüriaga EW aegne hoone.	
81	Pikk 41, 107006015, 1850	Paas, mattunud pinnasesse ja sillutisse	Keskmine kuni lai laudis	Eterniit, kohati puudulik; katusejoon vajunud, sadevete süsteem ei toimi	Avatäited kinni pandud	Väärtuslik. Säilinud, algne maht ning paiknemine krundil. Hilisemad juurdeehitused puuduvad. Kaotanud nõukogude perioodil paljud oma esialgsed detailid. Säilinud vähesel määral algne laudis. Säilitada maht. Renoveerimisel kasutada hoone ehitusajale omaseid detaile. Jääb muinsuskaitsealast välja. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks. Eemaldada sillutis tänavajoonele vähemalt hoone katusejoone kauguselt. Asub alal, mis on soovitatud laiendada muinsuskaitsealaks. Eterniit sammaldunud.	
82	Pikk 45, 107006016, 1850	Krohvitud, keskmine kuni kõrge, restaureeritud	Kitsas laudis, akende all kogu hoone perimeetril püstlaudise riba, restaureeritud	Valtsplekk, lõigatud sarikaotsad, restaureeritud	Uued avatäited	Hoone väärtuslik hoone mahu ja paiknemise poolest. Säilitada hoone maht ning paiknemine. Asub Pikk 41 taga eraldi krundil. Kaotanud oma algsed detailid. Renoveerimisel kasutada hoone ehitusajale omaseid detaile. Jääb muinsuskaitsealast välja. Asub alal, mis on soovitatud laiendada muinsuskaitsealaks.	



Jrk. nr	Aadress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
83	Pikk 49, 107007119, 1880	Paas, kõrge	Keskmine veeninaga laudis	Kiviprofiil katuseplekk	NL aegsed aknad	Väärtuslik. Väikesemahuline hoone. Säilinud mitmed esialgsed dekoori detailid. Säilitada detailid, hoone mahud. Jääb muinsuskaitsealast välja. Asub alal, mis on soovitatud laiendada muinsuskaitsealaks.	
84	Pikk 51, 107007119	Mattunud pinnasesse	Lai laudis	Osaliselt eterniit, osaliselt EW aegne rombiplaat	Vanad 6-ruuduga aknad	Väärtuslik. Asub samal krundil Pikk 49ga. Väikesemahuline hoone. Säilinud mitmed esialgsed dekoori detailid. Säilitada detailid ja mahud. Eterniit osaliselt sammaldunud. Jääb muinsuskaitsealast välja. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks. Asub alal, mis on soovitatud laiendada muinsuskaitsealaks.	
85	Pikk 57, 107006036, 1865					2008. aastal kasutuskõlbmatu eluhoonena kirjeldatud hoone lammutatud. Asub Pikk 57 - Roheline tänava nurgal, vundamendikivid nähtavad. Jääb muinsuskaitsealast välja. Asub alal, mis on soovitatud laiendada muinsuskaitsealaks. Pildil samal krundil asuv uuem hoone.	
86	Pikk 59, 107006040, 1840	Paas, kaetud betooniga, keskmine, vajab renoveerimist	Keskmine veeninaga laudis	Eterniit, avariiline, viilulaud puudulik	Avatäited kinni pandud	Väärtuslik. Leida hoonete funktsioon ja restaureerida. Säilitada hoone maht või ehitada samas mahus uushoone. Jääb muinsuskaitsealast välja. Asub alal, mis on soovitatud laiendada muinsuskaitsealaks.	

Jrk. nr	Aadress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
87	Posti 3, 107006423	Paas, madal	Kitsas laudis	Kiviprofiil katuseplekk	Uued erineva ruudujaotusega aknad. Kahepoolsed kalasaba ukсед	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Tegemist on ajaloolise kinnistualaga, mida on keelatud jagada, seetõttu asuvad ühel kinnistul Keskväljak 2, 3 ja 4, Posti 3 ning Rüütli 1. Säilitada hoonete maht ja paiknemine. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
88	Posti 4, 107006043, 1890	Paas, madal, mattunud sillutisse. Silindervõlv kelder	Kitsas laudis	Eterniit, lõigatud sarikaotsad	NL aegsed aknad. Ülavalgmiku, rombimotiiviga vana uks	B-kaitsekategooria. Väärtuslik kahekorruline hoone. Säilitada hoone paiknemine, mahud ja detailid. Hoone korrastamisel lähtuda Paide tüüpi hoone iseloomulikest detailidest (profileeritud voodrilaud, ukse-, aknapiirdeliistud, nurgapiirdelauad jt.). Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks. Eemaldada sillutis tänavajoonel vähemalt hoone katusejoone kauguselt.	
89	Posti 5, 107007370, 1945	Madal kuni kõrge, kallakul, astmega. Kelderdatud	Krohvitud kivihoone	Tsementkivi	3-ruuduga uued aknad, osaliselt PVC	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilinud hoone algne maht ning paiknemine krundil. Säilitada hoone maht, katuse kuju, avade paiknemine. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
90	Posti 7, 107007373, 1917	Tahutud paekivi plaadid	Krohvitud	Tsementkivi, katuseaknad	Uued avatäited	B-kaitsekategooria. Aadress muudetud võrreldes 2008. aasta E. Laarmanni uuringuga. Varasemalt Rüütli 2B. Paikneb Paide turu taga. Väärtuslik paiknemise ja mahtude poolest. Põhimõtteliselt uushoone.	






Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
91	Posti 8, 107020178	Betoon, madal. Osaliselt kellerdatud, silindervõlv	Uus laudis	Kiviprofiil katuseplekk	Uued aknad ja ukсед	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Renoveeritud hoone. Püütud kasutada osaliselt ajaloolisesse linnaruumi sobilikke detaile. Viiluga tänava poole. Säilitada hoone maht. Sobimatu uks, metall või pressitud PVC. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
92	Posti 12, 107006045	Krohvitud, kõrge	Punane tellis, karniis dekoor. Juurdeehitus maja tagaküljel puit-klaas	Valtsplekk, krohvitud profiilne räästakarniis	Kaarsillusega aknad	Mälestis. Tütarlaste kool. Olemas Muinsuskaitse eritingimused. Hoone kuulub säilitamisele nii mahus kui detailis. Hoone taga puidust juurdeehitus.	
93	Posti 14, 107006048, 1917					Viide. Hoone on ümber nimetatud Valli 3.	
94	Posti 16, 107006047, 1917	Keskmine kuni kõrge	Keskmine soonega laudis	Tsementkivi	6-ruuduga aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Renoveeritud hoone. Püütud jääda delikaatseks nii materjalide kui detailides. Säilitada maht, ja hoone paiknemine krundil. Parandada sokkel.	
95	Puuvilja 12					Haljasala, potentsiaalne elamumaa.	
96	Pärnu 2, 107007502	Terrasiitkrohv, madal kuni kõrge, kallakul	Terrasiitkrohv	Täiskelpkatus, trapetsprofiil katuseplekk, karniisdekoor	Kaupluse aknad, ülaosal ehitusaegne valgustiterida	B-kaitsekategooria. Uushoone. Kahekorruseline Majandusühistu Kaubamaja. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	

Jrk. nr	Aadress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
97	Pärnu 3, 107006658, 1952	Krohvitud, madal kuni kõrge, kallakul	Krohvitud, nurgarustika	Täiskelpkatus, trapetsprofiil katuseplekk, räästatõstjaga, uukaknad, krohvitud räästakarniis	Krohviraamistus ega paarisaknad ja uks	B-kaitsekategooria. Uushoone. Stalinism. Kahekorruseline Linnavalituse hoone. Säilitada hoone maht, paiknemine, korruselisus, detailid. Sobitub Pärnu tänava alguse miljöösse. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
98	Pärnu 4, 107006622, 1952	Krohvitud, kõrge, keldriakendega	Kivi, krohvitud	Täiskelpkatus, trapetsprofiil katuseplekk, räästatõstjaga, vintskap	2-ruuduga PVC aknad, krohvipiirdeid. Uus metalluks	B-kaitsekategooria. Stalinism. Kahekorruseline kivist kortermaja valmis aastal 1952.	
99	Roheline 4, 107006259	Krohvitud, keskmine	Kitsas laudis, akende all kogu hoone perimeetril püstlaudise riba ja viilu all sakkilõigatud püstlaudis	Uued akand, osad proportsioonist väljas, ülakorruse viilu all segmentkaarne aken, teise korruse aken juugendliku ruudujaotusega. Ülavalgmikuga tahveluks		Säilitada maht ja paiknemine. Soovitavalt ühtlustada akende välimus ning võtta aluseks ülakorruse aken. Asub alal, mis on soovitatud laiendada muinsuskaitsealaks.	
100	Rüütli 1, 107006422, 1900	Paas, krohvitud, madal. Osaliselt kelderdatud, võlvlaega kelder endise sepikoja hoovil	Uus lai laudis, osaliselt krohvitud	S-kivi	6-ruuduga uued aknad, piirdelaudade nurgadekoor	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Tegemist on ajaloolise kinnistualaga, mida on keelatud jagada, seetõttu asuvad ühel kinnistul Keskväljak 2, 3 ja 4, Posti 3 ning Rüütli 1. Säilitada hoonete maht ja paiknemine. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
							

Jrk. nr	Aadress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
101	Rüütli 2, 107005703, 1917	Krohvitud, madal kuni keskmine, kallakul, paekiviehitisel raudkivi. Kelderdatud	Kitsas laudis. Paekiviehitisel paekivi ladu, krohvimata, ülaosas lukukivi ja ~2 m silikaattelist	Tsementkivi	Uued 4-ruuduga aknad. Paekiviehitisel kaarsillusega aknaavad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoonete kompleks koosneb puithoonest, mis on ühendatud endise turuhoonega. L-kujuga hoone. Puithoone algne maht, paiknemine ja detailid säilitada.	
102	Rüütli 2B, 107007373, 1917					Viide. Hoone on ümber nimetatud Posti 7.	
103	Rüütli 4, 107005705, 1917	Krohvitud, madal kuni keskmine, kallakul	Lai laudis, osaliselt 19 cm	Eterniit	NL aegsed aknad ja ukсед, akende piirdelauadel nurgadekoor	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilitada maht ja paiknemine. Säilinud algne lai laudis. Paikneb otsaviiluga tänava poole. Akna piirdelaua detailid hilisem robustne teostus. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
104	Rüütli 5, 107006547, 1917	Krohvitud, madal	Kitsas laudis	Trapetsprofiil katuseplekk	NL aegsed aknad ja ukсед	C-kaitsekategooria. Üksikhoonena mitteväärtuslik, miljööväärtuslik mahult ja paiknemiselt. Jälgida, et sokkel ei jääks pinnasest madalamale.	
105	Rüütli 5A, 107007418	Paas, klombitud, kõrge	Kivi, krohvitud	S-kivi	Uued avatäited	C-kaitsekategooria. Uushoone. Kahekorruseline.	

Jrk. nr	Aadress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
106	Rüütli 6, 107015865	Paas, madal	Lai laudis, 22 cm	Eterniit	Aknad kinni pandud, Akende piirdelaudadel nurgadekoor	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilitada hoone paiknemine ja maht. Olemas algne lai laudis. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
107	Rüütli 8, 107015868					Hoone lammutatud.	
108	Rüütli 9, 107016651	Silikaattellis, madal kuni keskmine	Paneel, krohvitud	Lame	Lintaknad	C-kaitsekategooria. Uushoone. Kolmekorruseline paneelmaja. NL aegne tsiviilkaitsevarjend. Jälgida, et sokkel ei jääks pinnasest madalamale.	
109	Rüütli 10, 107005709, 1917	Keskmine kuni kõrge, kallakul. Kelderdatud, osaliselt silindervõlv	Keskmine laudis, EW aegne	Eterniit	Uuemad 6-ruuduga aknad. Uued ukсед	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Rikkalik interjäär. Säilitada hoone maht ja paiknemine krundil. Säilinud mõningad algsed detailid. Renoveerimisel arvestada hoone ehitusaegsete detailidega.	
110	Rüütli 10 kõrvalhoone, 107005711	Madal, mattunud pinnasesse	Keskmine laudis, ristpalkhoone	Eterniit	Püstlaudis väravad	B-kaitsekategooria. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks.	
111	Rüütli 12, 107005712, 1860	Madal, mattunud sillutisse. Kelderdatud, kaarjas sein	Lai laudis	Eterniit	NL aegsed aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik mahu ja paiknemise poolest. Suuremahuline ühe korruseline hoone. Renoveeritud 90ndate alguses. Kaotanud oma algsed detailid. Renoveerimisel arvestada hoone ehitusaegse stiili ja sellest lähtuvate dekoreerivate detailidega. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks. Eemaldada sillutis tänavajoonel vähemalt hoone katusejoone kauguselt.	

Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
112	Rüütli 14, 107005714	Krohvitud, madal kuni kõrge, kallakul. Kelderdatud, osaliselt silindervõlv	Kitsas laudis, esifassaadil akende all püstlaudis	Kiviprofiil katuseplekk	6-ruuduga puitaknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik.	
113	Rüütli 16, 107005719, 1917	Madal, mattunud sillutisse, kaetud silikaattellistega	Palk maapinnas, osaliselt maapinna juurest kaetud silikaattellistega	Poolkelpkatus, eterniit, katusekonstruktsioon ära vajunud	Aknad kinni pandud	A-kaitsekategooria. Väärtuslik. Lasteaed-elamu. Säilitada maht ja paiknemine krundil. Renoveerimisel arvestada hoone ehitusaegsete detailidega. Hoone väärib säilitamist oma olemasolevas mahus. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
114	Rüütli 18	Madal, mattunud pinnasesse	Kitsas kuni lai laudis	Eterniit	Aknad kinni pandud	A-kaitsekategooria. Väärtuslik. L-kujuline. Ühel krundil asuvad Rüütli 16, 18 ja 20. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks. Hoone renoveerida ja leida funktsioon.	
115	Rüütli 20, 107005720	Madal, mattunud pinnasesse	Ristpalk, püstlaudis	Eterniit	Väiksed kõrvalhoone aknad. Kuuri osas lattedega laudisüksed	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks.	
116	Rüütli 25, 107007165	Krohvitud, keskmine	Terrasiitkrohv	Trapetsprofiil katuseplekk	Uued avatäited	C-kaitsekategooria. Uushoone. Kolmekorruseline riigimaja.	
117	Rüütli 26, 107020697	Kaetud sokliplaatidega, keskmine. Silindervõlv kelder	Lai laudis, 19 cm	S-kivi	Piirdelaudadel nurgadekoor. Ülavalgmikuga rombimotiiviga uks	B-kaitsekategooria. Väärtuslik.	

Jrk. nr	Aadress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
118	Rüütli 27, 107017441, 1954	Krohvitud, kõrge	Kitsas laudis	Täiskelpkatus, eterniit, katuse keskosas väike vintskapaken	4-ruuduga paarisaknad, osa PVC. Akendel puitdekoor detailid	B-kaitsekategooria. Uushoone. EW aegne kahekordne elumaja. Ehitust alustati 1954. aastal.	
119	Rüütli 28, 107005728	Kaetud sokliplaatidega, keskmine. Kellerdatud	Uus kitsas laudis	Kiviprofiil katuseplekk	3-ruuduga uued puitaknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik.	
120	Rüütli 29, 107017456, 1954	Kõrge	Kitsas laudis	Täiskelpkatus, eterniit, räästatõstjaga	4-ruuduga paarisaknad, osa PVC. Akendel puitdekoor detailid	B-kaitsekategooria. Uushoone. EW aegne kahekordne elumaja. Ehitust alustati 1954. aastal.	
121	Rüütli 30, 107005727, 1810	Krohvitud, madal. Kellerdatud, talalagi, barokne uks	Uus kitsas laudis	Eterniit	6-ruuduga aknad, piirdelaudadel nurgadekoor. Uuem ülavalgmikuga tahveluks	B-kaitsekategooria. Renoveeritud. Väärtuslik maht ja paiknemine. Detailid uued, sekundaarse väärtusega. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
122	Rüütli 31, 107017432, ~1957	Krohvitud, madal kuni keskmine	Krohvitud, nurgarustika, krohvitud räästakarniis	Täiskelpkatus, eterniit, räästatõstjaga	2-ruuduga PVC aknad. Uus uks	B-kaitsekategooria. Kahekordne kortermaja. Stalinism. Ehitust alustati 1959. aastal.	

Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
123	Rüütli 32, 107005753, 1917	Mattunud pinnasesse	Lai laudis, 22,5 cm	Poolkelpkatus, eterniit, viilulaud puudulik	Aknad kinni. NL aegne uks	B-kaitsekategooria. Hoone on kaheosaline, varasemalt vasakpoolne osa hoonest märgitud Rüütli 32 ning parempoolne osa Rüütli 34. Väärtuslik. Säilitada hoone maht, paiknemine, avade asetus, dekoor. Renoveerimisel kasutada Paidele omaseid stiililisi dekoorelemente. Viilulaud vaja uus panna. Tuulekastid uued teha. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks. Eemaldada sillutis tänavajoonel vähemalt hoone katusejoone kauguselt.	
124	Rüütli 33, 107006966, 1960	Krohvitud, keskmine	Krohvitud, nurgarustika, krohvitud räästakarniis	Täiskelpkatus, uus eterniit	3-ruuduga uued aknad, krohviraamistuse ga avatäited	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Kahekorruseline kortermaja. Stalinism. Ehitust alustati 1960. aastal.	
125	Rüütli 34, 107005730, 1917					Viide. Hoone on ümber nimetatud Rüütli 32.	
126	Rüütli 35, 107017442, 1954	Kivi, kõrge	Krohvitud, nurgarustika	Täiskelpkatus, eterniit, räästatõstjaga	3-ruuduga uued aknad, krohviraamistuse ga avatäited	B-kaitsekategooria. Uushoone. Stalinism. Kahekorruseline kortermaja. Ehitust alustati 1954. aastal.	
127	Rüütli 40, 107005734, 1923	Madal	Keskmine laudis	Eterniit	Avatäited lõhutud	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilitada olemasolev paiknemine krundil, maht, katuse kuju. Hoone ei ole tänavajoonel.	



Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
128	Rüütli 42, 107005737, 1917	Madal, mattunud sillutisse. Keldril talalagi	Restaureeritud lai laudis, 18 cm	S-kivi, räästalaud puitdekooriga, õue pool olevad katusel katuseaknad	6-ruuduga uued aknad. Uus rombimotiiviga, ülavalgmikuga uks	B-kaitsekategooria. Väärtuslik on hoone maht ja paiknemine. Algne fassaadidekoor kaotatud, avade asetust muudetud. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks. Eemaldada sillutis tänavajoonel vähemalt hoone katusejoone kauguselt.	
129	Rüütli 44, 107007481	Krohvitud, madal, mattunud pinnasesse. Keldril talalagi	Uus kitsas laudis	Trapetsprofiil katuseplekk	2-ruuduga uued aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks.	
130	Rüütli 46, 107007482	Madal kuni kõrge, kallakul. Osaliselt kelderdatud, silindervõlv	Kitsas laudis	Kiviprofiil katuseplekk, katuseaken	2-ruuduga uued aknad. Uus uks	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Jälgida, et sokkel ei jääks pinnasest madalamale.	
131	Rüütli 56, 107007483	Krohvitud, madal	Punane tellis	Uus eterniit	3-ruuduga PVC aknad, kaarsillustega	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Üks ukseava aknaavaks tehtud. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
132	Rüütli 58, 107005737	Madal	Silikaattellis	Eterniit	Laudisused	C-kaitsekategooria. Aadress muudetud võrreldes 2008. aasta E. Laarmanni uuringuga. Varasemalt Rüütli 42A. NL aegne kuur.	


Jrk. nr	Aadress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
133	Rüütli 60, 107005738, 1880	Mattunud sillutisse	Keskmine laudis, EW aegne, 17,5 cm	Eterniit	NL aegsed avatäited	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilitada hoone maht, paiknemine, avade asetus, detailid. Renoveerimisel võtta eeskujuks Paide tüüphoone dekoorelemente. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks. Eemaldada sillutis tänavajoonele vähemalt hoone katusejoone kauguselt.	
134	Rüütli 60 kuur	Tellis/paas, madal	Ristpalk	Eterniit	Laudisused, sepiatlatted	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Rüütli 60 krundil asetsev ristpalk ait. EHR koodi pole.	
135	Rüütli 60A					Rüütli 60 taga asetsev hoonestamata maa-ala.	
136	Soo 25					Hoone lammutatud. Hoonestamata maa-ala.	
137	Soo 27					Hoone lammutatud. Hoonestamata maa-ala.	
138	Suur-Aia 2, 107006994, 1959	Madal kuni keskmine	Krohvitud	Täiskelpkatus, eterniit, krohvitud räästakarmiis ja -dekoor	2/3-ruuduga PVC aknad	B-kaitsekategooria. Uushoone. Kahekorruseline kortermaja. Suur-Aia 2 ja Vainu 6 on sarnaselt liigendatud hoonemahuga kortermajad, mis valmisid aastal 1959.	
139	Suur-Aia 5, 120764506					Uushoone. Ühel kinnistul asuvad hooned Suur-Aia 5 (siseõue ehitatud ujula) ja Suur-Aia 7 Jääb muinsuskaitsealast välja. Asub alal, mis on soovitatud laiendada muinsuskaitsealaks.	
140	Suur-Aia 7, 107005573	Kaetud soklikrohviga, keskmine	Uus lai laudis, kalasoomusena	Poolkelpkatus, valtsplekk, katuseaknad	6-ruuduga uued aknad, piirdelaudadel nurgadekoor	Aadress muudetud võrreldes 2008. aasta E. Laarmanni uuringuga. Varasemalt Suur-Aia 5. Väärtuslik. Ühel kinnistul asuvad hooned Suur-Aia 5 (siseõue ehitatud ujula) ja Suur-Aia 7. Jääb muinsuskaitsealast välja. Asub alal, mis on soovitatud laiendada muinsuskaitsealaks.	







Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
141	Suur-Aia 9, 107005576	Madal, mattunud sillutisse	Kitsas laudis	Kiviprofiil katuseplekk, katuseaken	Uued avatäited	Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks. Eemaldada sillutis tänavajoonel vähemalt hoone katusejoone kauguselt. Jääb muinsuskaitsealast välja. Asub alal, mis on soovitatud laiendada muinsuskaitsealaks.	
142	Suur-Aia 11, 107005575	Paas, krohvitud, mattunud sillutisse	Keskmine laudis, osaliselt vana alles	Eterniit, katusealuugil vanad sepisinged	PVC uued aknad, luukidega	Väärtuslik. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks. Eemaldada sillutis tänavajoonel vähemalt hoone katusejoone kauguselt. Jääb muinsuskaitsealast välja. Asub alal, mis on soovitatud laiendada muinsuskaitsealaks.	
143	Suur-Aia 13, 107005580	Krohvitud, madal	Kitsas laudis	Eterniit	6-ruuduga NL luukidega aknad, uus uks	Väärtuslik mahu ja paiknemise poolest. Jääb muinsuskaitsealast välja. Asub alal, mis on soovitatud laiendada muinsuskaitsealaks.	
144	Suur-Aia 15, 107005581	Betoon, madal, mattunud sillutisse	Kitsas kuni keskmine laudis	Eterniit	NL aegsed avatäited	Väärtuslik. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks. Eemaldada sillutis tänavajoonel vähemalt hoone katusejoone kauguselt. Jääb muinsuskaitsealast välja. Asub alal, mis on soovitatud laiendada muinsuskaitsealaks.	

Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
145	Suur-Aia 18, 107006616	Krohvitud, madal	Krohvitud	Lame	1-2-ruuduga PVC	Neljakorraline kortermaja.	
146	Tallinna 1, 107006314, 1917	Paas, osaliselt krohvitud. Osaliselt kellerdatud, silindervõlv	Lai laudis, 18 cm	Poolkelpkatus, kiviprofiil katuseplekk	6-ruuduga aknad. Rombimotiiviga ukseid	B-kaitsekategooria. Väärtuslik.	
147	Tallinna 2, 107006317	Paas, madal. Õuehoone all on kelder, üks ruum silindervõlviga, teine talalaega	Uus kitsas laudis	Poolkelpkatus, S-kivi, vintskapid?	6-ruuduga uued aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoone maht, korruselisus, paiknemine krundil säilitada. Hoone hetkel kasutusel äripinnana. Elamule lisandub krundil paiknev sekundaarse väärtusega kuur. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
148	Tallinna 3, 107016639	Krohvitud, madal kuni kõrge	Kitsas laudis	Kiviprofiil katuseplekk	4ruuduga puitaknad, uks?	B-kaitsekategooria. Vähemväärtuslik. Säilitada hoone paiknemine, maht. Hoone asub Posti tänaval kuigi ajalooliselt on säilinud Tallinna tn. aadress. Hetkel hoone kasutusel äripinnana. Ümberehituste käigus üldilmet muudetud- sissepääs tekitatud otsafassaadile. Ajalooline väärtus seisneb hoone mahus. Jälgida, et sokkel ei jääks pinnasest madalamale.	
149	Tallinna 5, 107006319, 1917	Paas, krohvitud, madal. Silindervõlv kelder	Kitsas kuni lai laudis	Trapetsprofiil katuseplekk, räästas puitdekoor	2-4-ruuduga uuemad aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik kahekorraline hoone. Hoone maht, korruselisus, paiknemine krundil, detailid säilitada. Tegemist kauni näitega nurgakrundi lahendusest. Hoone eksterjöör kannab endas üksikute detailide näol märke hoone ajaloolisest pärandist (küll mitte Paide tüüpele hoonestusele stiililiselt omased puidust ehispärlin, vertikaalsed puidust kaunistusega impostid). Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks. Eemaldada sillutis tänavajoonel vähemalt hoone katusejoone kauguselt.	

Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
150	Tallinna 6, 107014112, 1908	Krohvitud, madal	Kivi, krohvitud	Punane kivi, krohvitud räästakarniis	4-ruuduga aknad, avad krohviraamistusega	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoone maht, korruselisus, paiknemine krundil, materjalid säilitada. Tegemist Paidele mitte eriti omase krohvfassaad näitega- Tallinna tn. valitsevasse miljöösse aitavad sulanduda tagasiaste krundi suunal, mahuline ja korruselisuse sarnasus laialt levinud puithoone tüübiga. (Sobitub materjalide poolest Tallinna tn. 12 ja 18- ga). Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
151	Tallinna 7					Parkimisala Tallinna 9 ees.	
152	Tallinna 8, 107014140	Madal, kallakul	Kivi, krohvitud, parandatud silikaattellistega	S-kivi	50% uued aknad	C-kaitsekategooria. Kitsa tänava poolne hoone osa väärtuslik paiknemise ja mahtu poolest. Paide muusikakool. Hoone algupärane maht ja paiknemine, juurdeehituste lisandumine jne eeldaksid põhjalikumat ajaloolist uuringut. Esmamuljel sobitub oma asukohale tänu sellele, et Tallinna tn. poolt vaadatuna on tegemist hoovipealse kinnistuga.	
153	Tallinna 9, 107006323	Mattunud sillutisse. Kelderdatud	Punane põletatud tellis, puhta vuugiga. Osaliselt uus tellisladu	Valtsplekk, hammaskarniis	Uued aknad ja ukсед, avad tellistest sillustega	A-kaitsekategooria. Väärtuslik. Tegemist huvitava näitega tellisarhitektuurist Paides (lisaks Parkali 18-le, Lai tn. 3b-le) Säilitada hoone maht, paiknemine, arhitektuursed detailid. Ajalooliselt olnud kasutusel laopinnana.	
154	Tallinna 10, 107006324, 1922	Krohvitud, madal kuni kõrge, keldriaknaga. Silindervõlv kelder	Kitsas laudis	Uus betoonkivi, pildil justkui plekk	4-ruuduga uued aknad, luugid	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoone maht, korruselisus, paiknemine krundil säilitada. Hoone materjalid on küll traditsioonilised kuid detailide algupärastest eeskujudest erinevad ning sekundaarsed. Hoone on eelkõige säilitatav oma piki Tallinna tänavat kulgeva riskülikukujulise mahu poolest.	
155	Tallinna 11, 107006321	Krohvitud, keskmine. Talalaega kelder	Lai laudis, 19 cm	S-kivi	Uued aknad, luugid, otsaseinas segmentkaarne aken	A-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoone maht, korruselisus, paiknemine krundil säilitada. Säilitamisväärtus on paiknemine krundil- otsafassaadiga Tallinna tn. suunas. Detailid sekundaarsed (maja korrastamisel lähtuda Paidele omasest puitdetailide näidistest- kvaadermotiivsed (10x10cm) ukse ja aknapiirdelistud, vähemalt 20 cm laiune profileeritud voodrilaud, profileeritud akna-alused veelaud jne).	

Jrk. nr	Aadress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
156	Tallinna 12, 107006321, 1905	Krohvitud, kõrge	Krohvitud	Eterniit, räästakarniis	6-ruuduga uued aknad, avad krohviraamistusega	A-kaitsekategooria. Väärtuslik. Paide politseiprefektuuri hoone- Ei sobitu mahu ja materjalide poolest Tallinna tn.-le Säilitatav tänu oma funktsioonile. Üldilme neutraalne, järgib ülejäänud Tallinna tänaval valitsevat tagasiastet tänavajoonest. Restaureeritud kahekorruline kivihoone, kapiteelid. Viilu all ümaraknad ja segmentkaarne aken.	
157	Tallinna 13, 107015227	Krohvitud, kõrge	Kitsas laudis	Poolkelpkatus, eterniit		A-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoone maht, korruselisus, paiknemine krundil säilitada. Liigitub ühte stiililisse ajastusse Tallinna tn.31-ga historitsistlikest (antiiksetest) eeskujudest lähtuv kolmnurkfrontooniga sammastportikus raamimas peasissepääsu ühes otsas esifassaadil. Lisaks eelpoolmainitule väärub hoone säilitamist ka detaildes.	
158	Tallinna 13 kõrvalhoone, 107015228	Madal	Lai laudis	S-kivi	Püstlaudis, sepisingedega üks	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Ristpalkhoone?	
159	Tallinna 15, 107006326	Krohvitud, kõrge	Krohvitud	Kiviprofiil katuseplekk	2-4-ruuduga aknad	B-kaitsekategooria. Vähemväärtuslik kahekorruline kortermaja. Materjalides ja teostuses uus. Samuti on teisejärguline hoone paiknemine- Tallinna tn. 13 hoone taga, krundi sügavuses. Krundile ei tohiks ehitada mahuliselt kõrgemat hoonet kui teda hetkel varjav Tallinna tn. 13	


Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
160	Tallinna 16, 107006327, 1908	Kõrge, kaarsillustega keldriaknad	Vana lai laudis osaliselt säilinud, 22 cm	Trapetsprofiil katuseplekk	6-ruuduga aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. L-kujuga hoone. Hoone maht, korruselisus, paiknemine krundil säilitada. Hoone on ainulaadne oma silindervõlv keldri ning väga laiade profileeritud laudiselaudade poolest. Säilimine peab olema tagatud nii materjalis kui detailides.	
161	Tallinna 17, 107015174	Paas, osaliselt mattunud pinnasesse, kallakul	Uus lai laudis	Poolkelpkatus, S-kivi	Esimesel korrusel 6ruuduga aknad, luukidega, teisel korrusel paariaken koos segmentkaarse aknaga. Rombimotiiviga uks	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoone maht, korruselisus säilitada. Samuti on säilitamisväärtne hoone paiknemine krundil otsafassaadiga Tallinna tänava suunal. Detailides sekundaarne (hoone välisilme uuendamisel koostada värvipass, lähtuda Paidele tüüpsetest dekoreerivatest detailidest, akna ja –uksepiirdelauad, uks, voodrilaua profileering jt.). Katus vajab remonti. Jälgida, et sokkel ei jääks pinnasest madalamale.	
162	Tallinna 18, 107012861	Keskmine kuni kõrge	Kivi, nurgarustika, kolmnurkfrontoon hoone keskosas, teisel korrusel ehisrõdu	Täiskelpkatus, kivi, uukaknad, krohvitud räästakarniis	Uued aknad, avadel krohvipiirded, osadel akendel lukukividega kaarsillused	Mälestis. Kahekorruseline kohtumaja. Ei sobitu Tallinna tänava miljööga oma mahult ja materjalidelt. Säilitatav oma funktsiooni ja klassitsistliku arhitektuurse keele tõttu. Lõpetab konkreetse arhitektuurse mahuna Tallinna tänava Laia tänava alguses. Reg-nr. 15061.	
163	Tallinna 19, 107006330, 1917	Paas, krohvitud, kõrge	Uus kitsas laudis	Poolkelpkatus, S-kivi, uukaknad, originaalsed räästa tuulekastid	2-3-ruuduga NL aegsed aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilitamisväärtne on paiknemine krundil, maht ning korruselisus. Avade paiknemist, arvu muudetud: esifassaadil suletud peasissepääs. Detailid üldjoontes sekundaarsed. (v.a otsafassaadi lai profileeritud laudis) Edaspidisel hoone korrastamisel koostada värvipass, lähtuda Paidele omastest piirdelaudade, voodrilaudade profileeringust, võimaluse korral taastada keskne sissepääs Tallinna tn., vormistades sissepääsu Paide tüüpi rombimotiivi kandva tahveluksega. Sokkel vajab remonti.	
164	Tallinna 21, 120252745	Paas, madal	Kitsas laudis	Poolkelpkatus, eterniit, viilulaud puudulik	Aknad kinni pandud	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilitamisväärtne on krundil paiknemine, maht, korruselisus, üldmulje. Detailides sekundaarne (v.a külgfassaadi lai profileeritud laudis) hoone korrastamisel koostada värvipass, taastada algse profileeringuga laudis. Viilulaud ja osa eterniitplaatidest puudu. Kuuri osal katus ära vajunud.	

Jrk. nr	Aadress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
165	Tallinna 22, 107006334, 1917					Paikneb Tallinna tänavast eemal-hoovipealsel krundil, lähimas ümbruses asub Lai tn 1 ja Tallinna tn. 24. Lammutatud, alles pae sokkel ja trepp. Varasemalt olnud ka hoonest eraldi asetsev silindervõlviga kelder.	
166	Tallinna 24, 107018885	Betoneeritud, madal, osaliselt tõstetud	Keskmine laudis	Eterniit ja valtsplekk	4-ruuduga aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilinud hoone esialgne maht ning kabariidid. Paikneb esifassaadiga tänavajoonel. Tegemist ei ole tüüpiliste Paide elamu proportsioonidega. Sarnaneb oma mahult Tallinna tn. 35-ga. Puudulik viilulaud. Vajumiskahjustus. Vundament osaliselt tõstetud.	
167	Tallinna 25, 107006334	Paekivi ladu, kõrge, otsaküljel keldri õhutusavad	Paas, krohv, kahel pool ust rustika	Poolkelpkatus, avariiline S-kivi, räästakarniis	Tagafassaadil kaarsillusega aken, krohviraamistusega, luugiga. Esifassaadil laudisuks, sepiatlatted, kaarsillus, krohviraamistus	Mälestis. Katus vajab remonti. Reg-nr. 15060.	
168	Tallinna 26		Ristpalkhoone	Eterniit	Püstlaudis ukсед, sepiatlatted	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Ilma eluhooneteta hoovipealne krunt, millel asetsevad mõned sekundaarsed abihooned. Krundile ei tohiks püstitada teda ümbritsevatest hoonetest mahuliselt oluliselt suuremat ehitist. (põhjus: tegemist linna ajaloolist tervikut hoidva miljööalaga, ümbritsevad hooned väiksemahulised, madalad elamud).	
169	Tallinna 27, 107007366, 1917	Krohvitud, kõrge	Uus lai laudis	Poolkelpkatus, S-kivi	6-ruuduga uued paarisaknad	B-kaitsekategooria. Tegemist 1980ndate aastate rekonstruktsiooniga. Hoone üldjoontes: maht, liigendusteda ümbritsevate: Tallinna 21 ja 29 ei harmoniseeru- küll asetsevad kõik kolm kinnistut samal kaugusel tänavajoonest. Hoone küsitav säilitamisväärsus seisneb tema erisuses- germaani vahverkstiili meenutav akende klaasijaotus, rõdud, ümarkaaraknad jne. Hoone lammutamisel tekib esteetiline küsimus, millega teda asendada? Katus vajab puhastamist. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
170	Tallinna 29, 107006337, 1860	Keskmine	Lai laudis, 20 cm	Eterniit	3-ruuduga uuemad NL aegsed aknad. Ülavalgmiku, rombimotiiviga uks	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilitamisväärtus on hoone maht, korruselisus, terviklik üldmulje, detailid (ilus näide Paidele omasest 3se jaotusega rombimotiiviga tahveluksest).	

Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
171	Tallinna 30, 107006353, 1917	Paas, lahtine, madal	Kitsas laudis	Eterniit, otsaviilu all puitdekoor	2-ruuduga uued aknad	B-kaitsekategooria. Vähemväärtuslik. Kahekorruseline elumaja. Tegemist hoovipealsel krundil asuva hoonega. Säilitamisväärtus on maht, korruselisus, ülejäänud sekundaarne. Hoone korrastamisel koostada värvipass ja detailide juurdetoomisel lähtuda Paidele omastest eeskujudest (akna,-uksepiirdelauad, voodrilaua profiil, tahveluks jt.).	
172	Tallinna 31, 107007376, 1860	Krohvitud, keskmine, paest trepp	Kitsas laudis, EW aegne	Poolkelpkatus, S-kivi	6-ruuduga vanad aknad, piirdelauadadel nurgadekoor. Ülavalgiku, rombimotiiviga uks	Mälestis. Hoone on mälestisena kaitse all. Sammastega eeskoda - kolmnurk frontoon. Katus määrdunud. Reg-nr. 15062.	
173	Tallinna 32, 107006354, 1917	Paas, madal	Lai laudis, 24 cm, verandal puitlõikega dekoor kolmnurkfrontoon	Poolkelpkatus, eterniit	Aknad kinni	A-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilitamisväärtus näide peenest puutööst (hoone Tallinna tn. pool eenduvad kaks veranda mahtu, mis on erinevate stiililiste puitdetailidega kaunistatud) Ei ole tüüpiline näide Paide puitarhitektuurist. Säilitada tuleb hoone maht, korruselisus ning paiknemine krundil. Eterniit sammaldunud. Eesfassaadi otstes dekooriga tuulekojad. Jälgida, et sokkel ei jääks pinnasest madalamale.	
174	Tallinna 33, 107006339	Paas, kaetud tänapäevaste fassaadkividega	Uus laudis	Kiviprofiil katuseplekk	4-6-ruuduga uued aknad ja ukse	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoone esteetiliselt välimust muudetud- vahetatud laudis, aknad, uks, lisandunud tuulekoda, katuseaknad. Hoone maht säilitada, detailid sekundaarsed ja säilitamist ei väärni. Eraldi säilitamist väärrib hoone juurde kuuluv ait. Edaspidisel hoone korrastamisel pöörata rohkem tähelepanu Paidele omaste materjalide ja detailide järgimisele, koostada hoonetele värvipass.	
175	Tallinna 33 kõrvalhoone, 107006340	Madal	Ristpalkhoone	S-kivi	Puitväravad ja laudisüks	Mälestis.	

Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
176	Tallinna 34, 107006347, 1917	Maakivi, madal	Keskmine laudis, 16-16,5 cm	Eterniit	4-ruuduga vanad aknad, puittaudisel nurgadekoor	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoone piklik, kahekorruseline üldmaht säilinud, hoovi pool liitub läbi kahe korruse hilisem tuulekoda. Maja on Tallinna tänavale omase tagasiastega. Säilitada hoone maht ja korruselisis tagamaks üürimaja üldmuljet, samuti avade paiknemine ja suurus. Jälgida, et sokkel ei jääks pinnasest madalamale.	
177	Tallinna 35, 107006341, 1917	Krohvitud, madal	Kitsas laudis, NL, aegne, osaliselt lai laudis, 18 cm	Poolkelpkatus, eterniit	PVC aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoone üldilmet on uute materjalidega osaliselt muudetud, sellegi poolest on hoone ajalooline maht säilinud. Koostada hoonele värvipass ja ühtlustada üldilme. 2-osaline maja. Jälgida, et sokkel ei jääks pinnasest madalamale.	
178	Tallinna 36, 107006348, 1917	Tahatud kiviplokid, keskmine	Keskmine laudis, 16 cm	Eterniit, aknaga vintskap, viiluplekk puudulik, korsten avariiline	3-6-ruuduga aknad	A-kaitsekategooria. Väärtuslik. Tegemist Tallinna tn. 34 taha hoovi jääva hoonega, mis asetseb otsafassaadiga Tallinna tänava suunas. Säilitamist väärib hoone maht ja sellele sekundeeriv korruselisis. Samuti võiks renoveerimisel eeskujuks võtta Paidele omase hoonetüübi detaile, materjale: profileeritud 20-25 cm laudis, akna-, ukseprofilliistud, sarikaotsi kattev tuulekast, profileeritud veeliistud jne.	
179	Tallinna 37, 107006356, 1882	Paas, madal, mattunud pinnasesse	Kitsas laudis, NL aegne, maja otsas osaliselt säilinud lai laudis	Eterniit	5-ruuduga aknad	A-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilitada hoone maht, korruselisis, üldilme. Detailides sekundaarne.	
180	Tallinna 39, 107006357, 1882	Madal, mattunud pinnasesse	Kitsas laudis, NL aegne	Eterniit	2-3-ruuduga aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Tegemist hoovipealse krundiga- mahuliselt ning detailides sekundaarne. Eterniit sammaldunud. Leida lahendus, koorida pinnas algsele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks.	

Jrk. nr	Address, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
181	Tallinna 39A, 107006358, 1882	Madal, mattunud pinnasesse	Kitsas laudis, NL aegne	Eterniit	2-ruuduga aknad	B-kaitsekategooria. Väheväärtuslik. Tegemist kahekorruselise hoovihoonega, millele lisatud hilisemaid juurdeehitisi. (abihooned, puukuurid) Antud hoonekehandi säilitamine ei ole eesmärk omaette- sellegi poolest võtta aluseks hoone maht ja korruselisus. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks.	
182	Tallinna 40, 107006365, 1900	Madal	Keskmine kuni lai laudis, 17-20,5 cm	Eterniit	6-ruuduga vanad aknad, piirdelaudadel nurgadekoor	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Address muudetud võrreldes 2008. aasta E. Laarmanni uuringuga. Varasemalt Tallinna 42. Oli suur krunt Tallinna 40-42. Säilitamist väärrib hoone maht ja sellele sekundeeriv korruselisus. Renoveerimisel eeskujuks võtta Paidele omase hoonetüübi detaile, materjale: profileeritud 20-25 cm laudis, akna-, ukseprofiiliistud, sarikaotsi kattev tuulekast, profileeritud veeliistud jne. Katus avariiline, eterniit sammaldunud, viilulaud puudulik.	
183	Tallinna 41, 107006359, 1917	Madal, mattunud pinnasesse	Uus laudis	Valtsplekk, vintskap aknad	Uued aknad ja ukse	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Asetseb otsafassaadiga Tallinna tn. suunas, paigutudes krundi keskele. Säilinud on hoone piklik üldmaht, mis laieneb hoovi pool hilisemaks tuulekojaks ja millele katusekorrusel lisanduvad kaks vintskappi. Üldjoontes võiks säilida hoone maht. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks.	
184	Tallinna 42, 107006366, 1900	Betoon, renoveeritud	Püstlaudis	Eterniit	6-ruuduga uued aknad	B-kaitsekategooria. Väheväärtuslik. Säilitada hoone paiknemine krundil, maht.	
185	Tallinna 42/1, 107006364, 1900	Paas, krohvitud, keskmine	Uus laudis, uus tuulekoda	Uus eterniit, katuseaken	6-ruuduga uued aknad, uus uks	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Address muudetud võrreldes 2008. aasta E. Laarmanni uuringuga. Varasemalt Tallinna 40. Algne maht säilinud, hoone Tallinna tänava hoonestusele iseloomuliku tagasiastega. Säilitada maht ja paiknemine, korruselisus. Uushoone siseüel.	

Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
186	Tallinna 43, 107006360, 1917	Krohvitud, madal	Kitsas laudis, NL aegne	Eterniit	2-ruuduga PVC aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilitada hoone maht ja paiknemine, korruselisus. Hoone välisilme korrastamisel lähtuda Paidele omasest laudise profiilitüübist, ukse ja –aknapiirdeliistu tüübist. Jälgida, et sokkel ei jääks pinnasest madalamale.	
187	Tallinna 44, 107006368, 1812	Paas, lahtine, hüdroisolatsiooniga	Tahutud palk, laudis eemaldatud	Eterniit, korstnad eemaldatud	Aknad kinni, akendel piirdelaudadel nurgadekoor	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoone algupärane üldmaht on kompaktselt säilinud. Hilisemaid mahulisi lisandusi tehtud ei ole. Säilitada olemasoleval kujul (+detailid) Edaspidisel korrastamisel lähtuda olemasolevatest detailidest. Taastamisjärgus.	
188	Tallinna 45					Parkimisplats.	
189	Tallinna 46, 107006389	Kaetud sokliplaatidega, keskmine	Üks osa heledatest tellistest, teise osa hallkrohvist, kolmas osa punastest tellistest, neljas osa tumedast krohvist	Lame		Uushoone. Järvamaa Kutsehariduskeskus. Koolihoone Paides Tallinna 60 kaitsevööndis (reg-nr. 15068). Muinsuskaitsealast väljas.	
190	Tallinna 47					Haljasala.	
191	Tallinna 49, 107011850	Krohvitud, madal	Krohvitud	Lame		Lasteaed.	
192	Tallinna 51, 107006375	Krohvitud, keskmine kuni kõrge	Kitsas laudis	Poolkelpkatus, eterniit, ülakorruselintvint skap	Uued PVC ja puitaknad	Viiluplekk osaliselt puudu.	

Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
193	Tallinna 53, 107006382	Krohvitud, keskmine	Silikaattellis	Valtsplekk	PVC aknad		
194	Tallinna 55, 107006384	Krohvitud, madal	Krohvitud	Eterniit	2-ruuduga aknad	Eterniit sammaldunud	
195	Tallinna 57, 107006387	Krohvitud, madal	Uus laudis				
196	Tallinna 60, 107007461, 1869	Paas	Säilinud esimese korruse paekivist osa	Puudub	Viiluplekk osaliselt puudulik.	Muinsuskaitsealast väljaspool paiknev ehitismälestis Koolihoone Paides Tallinna 60 reg-nr. 15068. Endisest koolihoonest on säilinud ainult kivist sokliosa, hoone ülejäänud maht on tulekahjus hävinud. Hoone seinal oleva raidkivi dateeringu põhjal on hoone ehitatud 1869. aastal. Põlenud 2016. aastal.	
197	Vainu 1, 107020342	Madal, mattunud pinnasesse	Silikaattellis, krohvitud raudbetoon	Savikivi	Kaarega väravad	Garaažid.	


Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
198	Vainu 2, 107006991, 1959	Krohvitud, kõrge, keldriakendega	Kivi, krohvitud, nurgarustika	Kiviprofiil katuseplekk, viilu all ümaraken, karniisil ehisdetailid ja krohvitud räästakarniis	2-ruuduga PVC aknad. Krohviraamistus ega aknad ja ukсед	B-kaitsekategooria. Stalinism. Kahekorruseline kortermaja. Vainu 2 ja 8 on sarnased väikse mahu ja ristkülikukujulise põhiplaaniga kortermajad, mis valmisid 1959.-1960. aastal.	
199	Vainu 2A					Viide. Hoone on ümber nimetatud Vainu 6.	
200	Vainu 3					Haljasala.	
201	Vainu 4, 107018549		Silikaattellis	Lame, bituumen	Püstlaudisega väravad	C-kaitsekategooria. Address muudetud võrreldes 2008. aasta E. Laarmanni uuringuga. Varasemalt Vainu 28. NL aegne garaaž.	
202	Vainu 6, 107006993, 1959	Krohvitud, kõrge, keldriakendega	Krohvitud, nurgarustika	Täiskelpkatus, eterniit, karniisil ehisdetailid ja krohvitud räästakarniis	4ruuduga puitaknad	B-kaitsekategooria. Address muudetud võrreldes 2008. aasta E. Laarmanni uuringuga. Varasemalt Vainu 2A. Kahekorruseline kortermaja. Stalinism. Peauks siseõue suunal.	
203	Vainu 8, 107007065, 1960	Krohvitud, kõrge, keldriakendega	Krohvitud	Täiskelpkatus, eterniit	2-3-ruuduga PVC aknad. Uus uks	B-kaitsekategooria. Address muudetud võrreldes 2008. aasta E. Laarmanni uuringuga. Varasemalt Vainu 4. Kahekorruseline kortermaja.	

Jrk. nr	Aadress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
204	Vainu 9, 107007338	Kaetud tänapäevaste fassaadkividega, kõrge	Kitsas laudis	Kiviprofiil katuseplekk	PVC aknad	C-kaitsekategooria. Uushoone.	
205	Vainu 10, 107005978	Kõrge, keldriakendega	Silikaattellis	Trapetsprofiil katuseplekk	PVC uued aknad, peal silikaattelliste sillutis	C-kaitsekategooria. Aadress muudetud võrreldes 2008. aasta E. Laarmanni uuringuga. Varasemalt Vainu 6. Kolmekorruseline kortermaja. Paar sillutist vajunud, avariilised, seetõttu seistes mõrad.	
206	Vainu 11, 107007337	Kividega kaetud, madal	Krohvitud	Valtsplekk	6-ruuduga aknad	C-kaitsekategooria. Uushoone. Sadevetesüsteem korrastada.	
207	Vainu 14, 107006525	Krohvitud, keskmine kuni kõrge. Keldriakendega	NL aegne kitsas laudis		Avatäited kinni	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Kahekorruseline maja. Jääb muinsuskaitsealast välja. Asub alal, mis on soovitatud laiendada muinsuskaitsealaks.	
208	Vainu 16, 107006526	Madal	Keskmine veeninaga laudis, otsaviil püstlaudis	Eterniit, puud toetuvad katusele	2-ruuduga aknad, maja otsas luukidega aken	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Jääb muinsuskaitsealast välja. Asub alal, mis on soovitatud laiendada muinsuskaitsealaks.	




Jrk. nr	Aadress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
209	Vainu 23, 107006531, 1845	Paas, madal kuni keskmine	Keskmine uus laudis	Eterniit	PVC uued aknad	B-kaitsekategooria. Aadress muudetud võrreldes 2008. aasta E. Laarmanni uuringuga. Varasemalt Vainu 21. Väärtuslik. Eterniit sammaldunud. Jääb muinsuskaitsealast välja. Asub alal, mis on soovitatud laiendada muinsuskaitsealaks.	
210	Vainu 25, 107006532, 1845	Madal, mattunud pinnasesse	Kitsas kuni lai laudis	Eterniit, puitpits räästäääris	Aknad kinni, kahel aknal piirdelaudadel nurgadekoor	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Ristkülikukujuline põhiplaan, viiluga tänava ääres. Säilinud paljud esialgsed detailid (puitpits, Paide tüüpi piirdelaud), ka hoone maht ja enamik laudisest. Seisukord hea. Säilitada detailid, maht ja paiknemine krundil. Jääb muinsuskaitsealast välja. Asub alal, mis on soovitatud laiendada muinsuskaitsealaks.	
211	Vainu 25 kõrvalhoone	Madal	Keskmine püstlaudis	Eterniit, otsaviilulaua puitdekoor	Avatäited kinni	C-kaitsekategooria. Väärtuslik. Ligipääs piiratud. Jääb muinsuskaitsealast välja. Asub alal, mis on soovitatud laiendada muinsuskaitsealaks.	
212	Valli 3, 107006048, 1917	Madal, mattunud pinnasesse	Keskmine laudis	Eterniit	Uued avatäited	B-kaitsekategooria. Aadress muudetud võrreldes 2008. aasta E. Laarmanni uuringuga. Varasemalt Posti 14. Väärtuslik. Paikneb Posti tn 16 hoone taga. Väiksemahuline hoone. Renoveeritud. Kasutatud ajaloolisse linnakeskkonda sobilike elemente, et hoonet paremini ümbritsevaga sulandada. Säilitada maht ja paiknemine. Jälgida, et sokkel ei jääks pinnasest madalamale.	

Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
213	Valli 8, 107006538, 1935	Kaetud paekividega, kõrge, paekivi kaarsillusega keldriaknad. Osaliselt kellerdatud, keldriseintes looduslik kivi	Esimene korrus krohvitud, teine korrus lai laudis	Kiviprofiil katuseplekk	2-3-ruuduga PVC aknad	B-kaitsekategooria. Uushoone. Vallimäe vahetus läheduses paiknev nõukogude perioodil ehitatud tüüpprojekti järgi valmistatud elamu. Ei oma ajalooväärtust.	
214	Vee 1, 107006427, 1917	Paas, krohvitud, keskmine kuni kõrge. Osaliselt kellerdatud, silindervõlv	Kitsas laudis	Tsementkivi	6-ruuduga uued aknad, piirdelaudadel nurgadekoor	B-kaitsekategooria. Aadress muudetud võrreldes 2008. aasta E. Laarmanni uuringuga. Varasemalt Keskväljak 9/Vee 1. Väärtuslik. Terviklikult uuendatud välisviimistlus. Säilitada maht, paiknemine, avade asetus. Renoveerimisel juhinduda ajaloolise hoonestuse eeskujudest (Paidele omane laudise, vähemalt 20 cm lai, akna - ja uksepiirdeliistud).	
215	Vee 1 kuurid, ME02648509	Esimesel keskmine, teisel madal	Esimesel ristpalk, teisel silikaattellis	Esimesel savikivi, teisel kiviprofiil katuseplekk	Esimesel uued kalasaba väravad, teisel kalasaba väravad	B-kaitsekategooria (puithoone), C-kaitsekategooria (silikaattellis). Säilitada hoonete mahud.	
216	Vee 3, 107005979	Tellis, krohvitud, madal kuni kõrge, kallakul	Tellis, diagonaal laudis	Mitmetasapinnaline trapetsprofiil katuseplekk	PVC aknad	C-kaitsekategooria. Uushoone.	
217	Vee 6, 107006546	Krohvitud, keskmine kuni kõrge	Kivi, krohvitud	Tsementkivi, katuseaknad, krohvitud räästakarniis	2-3-ruuduga uued aknad	B-kaitsekategooria. Vähemväärtuslik.	






Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
218	Vee 7, 107006709	Krohvitud, kõrge	Esimene korrus krohvitud, teine korrus kitsas laudis	Eterniit	3-ruuduga puitaknad	Muinsuskaitsealast väljas. Uushoone.	
219	Veski 4, 107014579	Madal kuni kõrge, kallakul	Kitsas laudis	Kiviprofil katuseplekk	2-ruuduga uued aknad	C-kaitsekategooria. Aadress muudetud võrreldes 2008. aasta E. Laarmanni uuringuga. Varasemalt Veski 4A. Väärtuslik/miljööväärtuslik. Säilinud hoone algne maht ning ilme. Näide nõukogudeperioodi mitmepereelamust. Ei oma kõrget säilitamisväärtust, kuid siiski omanäoline hoone.	
220	Veski 6, 107006553, 1917	Paas, madal kuni keskmine	Palk, krohvimatt, krohv	Murdkatus, eterniit, katuse viilu all lõigatud puitdekoor idaküljel	2-3-ruuduga NL aegsed aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik/miljööväärtuslik, väärtuslik ka üksikhoonena Säilitada maht, paiknemine, korruselisus, dekoreerivad detailid. Remondis.	
221	Veski 8, 107006555, 1845	Kaetud sokliplaatidega, keskmine	Uus laudis	Kiviprofil katuseplekk	9-ruuduga uued aknad	B-kaitsekategooria. Vähemväärtuslik. Väikesemahuline hoone, paikneb tänavajoonel. Hoone kaotanud oma algset detailid. Tagaküljel väärtuslik tahatud palgist kõrvalhoone koos sepsidetailidega.	






Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
222	Veski 8A ait, 107006556	Paas, lahtine, madal	Ristpalk	Kiviprofiil katuseplekk	Lattedega laudisüksed	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Ait, ulalusega. EHR-is Veski 8 ait, mitte 8A.	
223	Veski 10, 107006557, 1935	Paas, klombitud, kõrge	Kivi, krohvitud	Trapetsprofiil katuseplekk	1-3-ruuduga uued aknad, ümaraknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Põhiplaanilt kaks osaliselt kattuvat ruuttahukat, kahekorruseline (+kelder), koos algsete avade ja muude dekoori detailidega eestiaegne funktsionalistlik hoone. Väärtuslik. Üks väheseid eestiaegseid funktsionalistlike hooneid Paines. (teine miljööalasse kuuluv funktsionalistlik elamu asub aadressil Lai 18). Funktsionalism. Tänavajoone suhtes diagonaalis.	
224	Veski 11, 107007434	Paekivi ladu, kõrge, keldriaknad	Ülesehitatud paekivi ladu, nurgarustika?	Tornil valtsplekk, idasuunatiival kivi	Laskeavad ja vaateavad, hiljem tehtud	B-kaitsekategooria (linnuse vallitorn). Linnuse vallitorn. EHR-is aadress Veski 11/1. Paide linnuse varemed mälestis (reg-nr. 15065).	

Jrk. nr	Aadress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
225	Veski 12, 107006560	Krohvitud, kõrge	Lai laudis, ~19 cm	S-kivi	6-ruuduga aknad, piirdelaudadel nurgadekoor, ümaraken. Ülavalgmikuga uks	A-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoone piklik üldmaht, mis väikese tagasiastega, asub paralleelselt Veski tänavaga on terviklikult säilinud. Säilitada hoone maht, paiknemine krundil, korruselisus, detailid.	
226	Veski 15, 107017604		Paekivi ladu	Muruplats	Punastest kividest kaarsillutisega ukseavad	Mälestis. Aadress muudetud võrreldes 2008. aasta E. Laarmanni uuringuga. Varasemalt Veski 13. Vallimäe kirdenurga bastioni kelder.	
227	Veski 16, 107006564, 1917	Keskmine kuni kõrge, kallakul	Lai laudis, ~22 cm, hoovi pool püstlaudis	Valtsplekk	3-ruuduga aknad. NL aegsed avatäited	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Osaliselt säilinud mahuga ristpalkhoone, hoovi pool liitub peahoonega hilisem pikemate proportsioonidega hoonemaht. Ristkülikukujulisele peamahule on arvatavasti peale ehitatud poolteist korrust. Esifassaadile liitub eraldi, kõrgemal soklil veranda, mis on ehitusjärgnevuses varasem kui peamahule liituv teine korrus.	
228	Veski 16A, 120684401	Madal	Paas, krohvitud	Eterniit	12-ruuduga aknad, osaliselt kinni pandud	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoonel olnud tööstuslik funktsioon õllevabrikuna. Hoonestuse algsete mahtude säilimise kohta info puudub. Krundil asetseb mitu erineva mahuga hoonet. Jälgida, et sokkel ei jääks pinnasest madalamale.	

Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
229	Veski 18, 107006565, 1917	Madal	Paas, krohvitud, tellistest laotud nurgarustika	Eterniit	6-ruuduga aknad, tellistest akende ääred, kaarsillustega avad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Ühe korruselise viilkatusega paekivist hoone. Hoone paremal küljel hiljutine pooleliolev juurdeehitus läbi kahe korruse. Säilitada hoone maht, avade asupaigad ja mahud. Kaunis paekivihoone, mida on dekoreeritud punase tellisega. Vasakule küljele suurendatud maht ebasobiv. Võtta maha katuse kohale ulatuvad puud ja puhastada katus. Jälgida, et sokkel ei jääks pinnasest madalamale.	
230	Veski 20, 120603383					C-kaitsekategooria. Sprinklerkeskuse Pumpla koos veemahutitega.	
231	Väike-Aia 1, 107020404	Kaetud sokliplaatidega, keskmine	Väikesed klinkertellised	Kiviprofiil katuseplekk, katuseaknad	PVC aknad	C-kaitsekategooria. Uushoone. Esifassaadi keskmises kolmas sammast, äärtes kaarega portaalid.	
232	Väike-Aia 2, 107007164	Krohvitud, kõrge	Krohvitud	Trapetsprofiil katuseplekk	PVC aknad, esimesel korrusel suured kaupluse aknad	Muinsuskaitsealast väljas. Neljakorruseline kortermaja. Esimene korrus kasutuses kauplustena.	
233	Väike-Aia 3					Hoonestamata maa-ala.	
234	Väike-Aia 5, 107007424	Krohvitud, keskmine	Silikaattellis, põletatud punane kivi	Lame	Tänapäevased suured puitaknad, eenduv aken	Uushoone. NL aegne kahekorruseline hoone.	
235	Väike-Aia 6					Hoonestamata maa-ala.	
236	Väike-Aia 7					Hoonestamata maa-ala.	
237	Väike-Aia 8, 107005628					Viide. Hoone on ümber nimetatud Väike-Aia 10.	

Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
238	Väike-Aia 10, 107005628	Kaetud kividega, mattunud sillutisse.	Kitsas laudis	Eterniit	Akende piirdelaudadel nurgadekoor, luugid ja sulused vanad	B-kaitsekategooria. Address muudetud võrreldes 2008. aasta E. Laarmanni uuringuga. Varasemalt Väike-Aia 8. Väärtuslik. Maja piklikku üldmahtu ilmestavad hilisema lisandusena: maja tagaküljel eenduv veranda ja küljefassaadil eeskoda. Hoone algupärane üldmaht on säilinud, ning selgesti eristatav hilisematest lisandustest. Säilitada hoone maht, paiknemine ja ilmestavad detailid. Hoonele koostada värvipass. Eterniit sammaldunud, katuse konstruktsioon vajunud, maja peal kirjas endiselt 8.	
239	Väike-Aia 12, 107005629	Paas, madal	Lai laudis, 20,5 cm	Vana valtsplekk	Uuemad avatäited	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoone algne ristkülikukujuline maht säilinud, asetseb pikiküljega Väike-Aia tänava poole. Hoovi pool laieneb ehitusaegseks tuulekojaks. Säilitada hoone maht ja paiknemine.	
240	Väike-Aia 13, 107005631, 1917	Paas, osaliselt krohvitud, kõrge. Silindervõlv kelder	Uus laudis	S-kivi	6-ruuduga uuemad aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Hoone algsele mahule lisatud teine, ristkülikukujuline maht, mis jätkub Kitsal tänaval. Säilitada hoone Väike-Aia tn. poolne maht. Detailides sekundaarne.	
241	Väike-Aia 14					Haljasala.	
242	Väike-Aia 15, 107015739, 1940ndad	Paas, krohvitud. Kelderdatud, sile lagi	Punastest põletatud tellistest, krohvitud	EW aegsed rombikujulised katuseplaadid, viitskapaken	PVC aknad	C-kaitsekategooria. Uushoone. Ajastule omane tüüpprojekti järgi püstitatud elamu. Ei sobitu Väike-Aia, Kitsa tänava miljösse. Vähevääruslik. Fassaad vajab remonti. Sokkel vajab remonti.	

Jrk. nr	Adress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
243	Väike-Aia 18, 107005633, 1891	Krohvitud, madal. Silindervõlv kelder	Uus kitsas laudis	Eterniit	Uued avatäited	B-kaitsekategooria. Miljööväärtuslik, säilitada maht, korruselisus ja paiknemine. Hoone materjalid on traditsioonilised. Detailid sekundaarsed. Eterniit sammaldunud.	
244	Väike-Aia 18 kõrvalhoone	Madal	Uus kitsas laudis	Valtsplekk, pikk paan	6-ruuduga aknad. Püstlaudisega ukseid	C-kaitsekategooria. Kõrvalhoone.	
245	Väike-Aia 20, 107005635, 1907	Krohvitud, madal. Osaliselt kellerdatud	Kivi, krohvitud, kahel pool maja otsas on tulemüür	S-kivi	Uued avatäited	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Sobitub mahu, paiknemise poolest Väike-Aia tänava miljösse. Tegemist ajalooliselt jääkeldri funktsiooni omanud hoonega. Säilitada tervikuna. AD 1904.	
246	Väike-Aia 24, 107005637, 1921	Paas, krohvitud, keskmine. Osaliselt kellerdatud	Kitsas laudis, esifassaadi akende all püstlaudise riba	Eterniit	4-ruuduga aknad, akende kohal dekoor. Ülavalgmiku rombimotiiviga uks	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilinud terviklikus mahus. Laieneb kaheks ehitusaegseks tuulekojaks hoone tagaküljel. Tagada hoone terviklik säilimine (maht, katusekuju, detailid). Koostada hoonele värvipass.	
247	Väike-Aia 30, 107007263	Kõrge	Krohvitud	Uus eterniit	PVC aknad	Muinsuskaitsealast väljas. Viiekorruline kortermaja.	

Jrk. nr	Aadress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
248	Väike-Aia 34, 107005638	Paas, krohvitud, madal. Hoone keskmise osa all kelder	Lai laudis, 20 cm	Eterniit	Uued aknad	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilitada hoone paiknemine, maht, korruselisus- tegemist miljööväärtusliku hoonega. Korrastamisel lähtuda Paide tüüpsele hoonestusele omastest detailidest (vähemalt 20 cm laiune profileeritud voodrilaud, akna ja uksepiirdelauad, sarikaotsi katte tuulekast). Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest madalamale.	
249	Väike-Aia 36, 107005640	Krohvitud, madal	Lai laudis, 19-20 cm	Eterniit	4-ruuduga EW aegsed aknad. Rombimotiiviga uks, ukse kohal sepiskonsoolidega varikatus	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilitada hoone maht, korruselisus, materjalid, paiknemine krundil. Renoveerimisel lähtuda Paide tüüpi puithoonele omastest detailidest (akna, uksepiirdeliistud, laudise profiil jne.)	
250	Väike-Aia 36 kõrvalhoone, 107005641	Paas, madal	Ristpalk	Tsementkivi, osaliselt eterniit	Püstlaudis ukсед, sepislattingedega	B-kaitsekategooria. Väärtuslik. Majaga kokku ehitatud.	
251	Väike-Aia 38, 107021320	Paas, madal	Paas, krohvitud, nurkadel krohvipiirded	Trapetsprofiil katuseplekk	2-ruuduga aknad, NL aegsed avatäited	C-kaitsekategooria. Väärtuslik. Säilitada hoone maht, korruselisus, materjalid, paiknemine krundil. Tegemist Paidele mitte eriti omase krohvfaasadi näitega. Väike-Aia tänaval valitsevasse miljöösse aitavad sulanduda minimaalne tagasiaste krundi suunal, mahuline ja korruselisuse sarnasus laialt levinud puithoone tüübiga. Sokkel vajab remonti. Jälgida, et sokkel ei jääks sillutisest ja pinnasest madalamale.	
252	Väike-Aia 40, 107021322	Krohvitud, kõrge	Kivi, krohvitud, nurkadel krohvipiirded	Viilkatus (varasemalt olnud poolkelpkatus), valtsplekk, pikk paan, krohvitud räästakarniis	Uued avatäited, avadel krohvipiirded	B-kaitsekategooria. Miljööväärtuslik mahu ja paiknemise poolest- materjalid, detailid sekundaarsed. Võimalusel lähtuda hoone ehitusaegsest stiilist. Võib taastada poolkelpkatuse.	

Jrk. nr	Aadress, EHR kood. Kasutuselevõtu aasta	Sokkel, materjal, seisund	Fassaadid, materjal, seisund	Katus, materjal, seisund	Avatäited, seisund	Hinnang	Foto
253	Väike-Aia 42, 107007374, 1917	Madal, mattunud pinnasesse	Lai laudis, 23 cm, otsaseinal kitsas laudis	Poolkelpkatus, eterniit, otsakelbal S-kivi kate, viiluplekk puudulik	Aknad kinni pandud	A-kaitsekategooria. Väärtuslik. Üks autentsemalt säilinud hooneid Väike-Aia tänaval. Säilitada hoone paiknemine Väike-Aia ja Laia tn. nurgal, mahuline ülesehitus, katusekalle, korruselisus, detailid. Ilmselt varasemalt olnud eraldi peahoone ja kõrvalhoone, mis on kokku ehitatud. Peahoone jääb piki Väike-Aia tänavat ning kõrvalhoone jääb siseõue. Viiluplekk puudu, katus sammaldunud. Varasemalt kivikatus olnud, maja otsakelbal säilinud S-kivikate, kehvast seisusest. Mantelkorsten. Leida lahendus, koorida pinnas algele tasapinnale ning sadevete hoonest eemale juhtimiseks.	