

Töö teostaja:

TT- Trade OÜ

Reg.kood 11711460

Tellija: Paide Linnavalitsus

[Järva maakond, Paide linn; Paide linn,](#) 72711

Reg. kood 77000246

**Paide Linnas; asuva
Hillar Hanssoo Põhikooli hoonekarbi
tilkumisprobleemidega piirdetarindite
remonditööde teostamise tehnilised tingimused
II etapp Lisa 1. Joonised, fotod ja pildid**

Töö nr. 02/2. 2026

Koostas: Alo Karu

Tallinn 2026

Aasa 5

Tallinn

GSM: 51 97 89 01

e-mail: alokaru66@gmail.com

2. Koolimaja hoonekarbi piirdetarindite remondilahenduse II etapp joonised ja fotod

2.1 Parem ülevaate saamiseks H. Hanssoo koolimaja hoonekarbi remondilahendustest esitatakse vajalikud selgitavad joonised, fotod ja pildid tööde teostamiseks vajalikest sõlmilahendustest eraldi.

2.2 Eraldi esitatud joonised, fotod ja pildid vähendavad oluliselt dokumendi mahtu.

Kuna viited vastavale selgitavale joonisele, fotole või pildile esinevad mitmes kohas, siis eraldi esitatuna annavad võimaluse avad kaks dokumenti korraga ja neid operatiivsemalt kasutada.

Esitatud joonisel 1 on tellija poolt esitatud põhilised probleemsed tsoonid, kus esineb enim sademevee tilkumisi.


Esitatud joonisel 2 on punase joonega ära märgitud remondilahenduse II etapi töömaa.

Esitatud joonised 3 on koostatud reaalselt ehitatud katusetarindi põhjal


Esitatud joonised 4 on põhimõtteline skeem SILS fassaadi ja lamekatusetarindi liitumisest.

Foto 1 on tehtud ehitamise ajal 2018

Fotod 2-3 kirjeldavad olemasolevat olukorda seisuga suvi 2025.




**JOONIS 2. H. Hansoo koolimaja hoonekarbi rõngaslamekatusetarindi pealtvaade.
II etapi remondilaheduse töömaa tähistatud punase joonega.**



JOONIS 3. Ehitatud hoolduskoormusega ja PV koormatud lamekatusetarindi läbilõige.

PIR 2 KIHITI SILS SEIN



JOONIS 4. SILS kattega seinatarindi ja lamekatusetarindi liide (põhimõtteline joonis).



FOTO 1. Välisseinatarind on projekteeritud ja ehitatud kergtarindina. Ehitaja on paigaldanud välisseinatarindi puitprussidest kartkassi katuse betoonpaneelidest kandetarindile, isolatsioonitarindi aurutõkkekihile. Välisseinatarindi pragunenud krohvkatteest pääseb sademevesi sisse. Veetiheda sokli puudumise tõttu pääseb sademevesi katusetarindisse ja sisekonstruktsioonidesse.



*Foto 2. Krohvkatte ja
MBR ülestõstete liitekoht*

Foto 3. Krohvkattega seinaosa vaade