

Paide Hillar Hanssoo põhikool piirdetarindite eksperthinnangu Lisa 3 kommenteeritud fotomaterjal SEINATARINDITE VAATED REM II ETAPP



Foto 1. Vaade krohvkattega seinatarindile. Krohvkate on ulatulike kahjustustega.



Foto 2. Krohvkate on ulatulike kahjustustega.



Foto 3. Krohvkatte külge kruvidega kinnitatud plekiribad teevad olukorra halvemaks. Pealemääritud silikoon ei taga liite pikaajalist veetihedust.




Foto 4. Plekiribade liited krohvkattega ei ole pikaajaliselt veetihedad.



Foto 5. Laiade puitlaudadega kaetud fassaadilahendus ei ole veetihe. Katuse- ja seinatarindi liitekohas puudub toimiv soklilahendus.



Foto 6. Seina- ja katusetarindi liitekohta paigaldatud õhuke plekiriba ja sellele pealemääritud silikoon ei taga litte pikaajalist veetihedust.



Foto 7. Seinatarindi liitekohad ei ole veetihedad.